



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+6 - Vol 62 (Bureau 17)										
493	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
494	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
495	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
496	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
497	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
498	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
499	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
500	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
501	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
502	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
503	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1303	D	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant Intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
1304	E	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant Intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
Nombre total d'unités de Diagnostic :			11	Nombre d'unités de classe 3 :			0	Pourcentage de classe 3 : 0,00%		

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+6 - Vol 63 (Bureau 18)										
470	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
471	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
472	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
473	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
474	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+6 - Vol 63 (Bureau 18)										
475	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
476	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
477	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
478	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
479	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
480	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
481	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
482	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
483	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
484	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
485	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
486	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-	-	Absence de revêtement	-	-
1301	B	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-	-	Absence de revêtement	-	-
1302	C	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-	-	Absence de revêtement	-	-
Nombre total d'unités de Diagnostic : 11 Nombre d'unités de classe 3 : 0 Pourcentage de classe 3 : 0,00%										
Bureaux Parking Raimbaldi - R+7 - Vol 64 (W.c 7)										
401	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
402	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
1277	D	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-	-	Absence de revêtement	-	-

Nombre total d'unités de Diagnostic :			2		Nombre d'unités de classe 3 :			0		Pourcentage de classe 3 :			0,00%	
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation				
Bureaux Parking Raimbaldi - R+7 - Vol 65 (Cage escalier 9)														
307	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-				
308	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-				
309	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-				
310	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-				
311	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-				
312	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-				
313	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-				
314	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-				
315	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-				
316	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-				
1264	B	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 69 (côté B)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-				
1265	B	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 69 (côté B)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-				
Nombre total d'unités de Diagnostic :			6		Nombre d'unités de classe 3 :			0		Pourcentage de classe 3 :			0,00%	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+7 - Vol 67 (Salle d'eau 5)										
390	Tous	Plinthe	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
391	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
392	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
393	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+7 - Vol 67 (Salle d'eau 5)										
394	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
395	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
396	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
397	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
398	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
399	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
400	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1275	D	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 64 (côté B)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1276	D	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 64 (côté B)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
Nombre total d'unités de Diagnostic :				7	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 : 0,00%		

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+7 - Vol 68 (Bureau 21)										
403	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	0			0	-
404	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
405	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
406	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
407	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
408	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
409	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
410	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
411	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+7 - Vol 68 (Bureau 21)										
412	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
413	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
414	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
415	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1278	D	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
Nombre total d'unités de Diagnostic :				8	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		
								0,00%		

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+7 - Vol 69 (Dégagement 6)										
317	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
318	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
319	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
320	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
321	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
322	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
323	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
324	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
325	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
326	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
327	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
328	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
329	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+7 - Vol 69 (Dégagement 6)										
330	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
331	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
332	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
333	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-			-	Absence de revêtement
1266	A	Porte(1)(Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 70 (côté C)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1279	B	Porte(2)(Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	Métal	Brut	-			-	Absence de revêtement
Nombre total d'unités de Diagnostic :				11	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		
								0,00%		

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+7 - Vol 70 (Hall d'entrée 5)										
377	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-			-	Absence de revêtement
378	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
379	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
380	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
381	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
382	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
383	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
384	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
385	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
386	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
387	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
388	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+7 - Vol 70 (Hall d'entrée 5)										
389	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1267	B	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 67 (côté B)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1268	B	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 67 (côté B)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1269	A	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 68 (côté A)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1270	A	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 68 (côté A)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1271	E	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 71 (côté J)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1272	E	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 71 (côté J)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1273	D	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 72 (côté I)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1274	D	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 72 (côté I)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11 Nombre d'unités de classe 3 : 0 Pourcentage de classe 3 : 0,00%

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+7 - Vol 71 (Bureau 20)										
416	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
417	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
418	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
419	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
420	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
421	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+7 - Vol 71 (Bureau 20)										
422	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
423	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
424	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
425	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
426	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
427	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
428	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
429	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
430	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
431	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
432	H	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
433	H	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
434	I	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
435	I	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
436	J	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
437	J	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
438	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-			-	Absence de revêtement
1284	B	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
1285	C	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
1286	F	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
1287	G	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement

Nombre total d'unités de Diagnostic :	16	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0,00%
---------------------------------------	----	-------------------------------	---	---------------------------	-------

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+7 - Vol 72 (Bureau 19)										
334	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-	-	-	-	Absence de revêtement
335	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
336	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
337	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
338	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
339	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
340	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
341	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
342	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
343	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
344	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
345	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
346	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
347	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
348	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
349	H	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
350	H	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
351	I	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
352	I	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
353	J	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
354	J	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
355	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+7 - Vol 72 (Bureau 19)										
356	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
357	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
358	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
359	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
360	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
361	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
362	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
363	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
364	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
365	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
366	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
367	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
368	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
369	H	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
370	H	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
371	I	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
372	I	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
373	J	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
374	J	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
375	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
376	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1280	B	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant Intérieur)	Centre	PVC	But	-			-	Absence de revêtement



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+7 - Vol 72 (Bureau 19)										
1281	C	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
1282	F	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
1283	G	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
Nombre total d'unités de Diagnostic :			16		Nombre d'unités de classe 3 :		0		Pourcentage de classe 3 : 0,00%	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+8 - Vol 73 (W.c 8)										
251	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
252	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
253	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
254	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
255	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
256	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
257	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
258	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
259	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
260	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
261	Tous	Plinthe	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
1253	D	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
Nombre total d'unités de Diagnostic :				7	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 : 0,00%		

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+8 - Vol 74 (Cage escalier 10)										
172	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
173	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
174	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
175	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
176	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
177	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
178	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
179	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
180	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1237	B	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 78 (côté G)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1238	B	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 78 (côté G)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
Nombre total d'unités de Diagnostic :				6	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		
								0,00%		

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+8 - Vol 76 (Bureau 23)										
283	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
284	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
285	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
286	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
287	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
288	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
289	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+8 - Vol 76 (Bureau 23)										
290	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
291	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
292	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
293	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
294	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
295	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-			-	Absence de revêtement
1254	D	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
Nombre total d'unités de Diagnostic :				8	Nombre d'unités de classe 3 :			0	Pourcentage de classe 3 : 0,00%	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+8 - Vol 77 (Salle d'eau 6)										
240	Tous	Plinthe	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
241	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
242	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
243	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
244	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
245	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
246	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
247	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
248	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
249	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
250	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+8 - Vol 77 (Salle d'eau 6)										
1243	D	Porte(1)(Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 73 (côté B)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1244	D	Porte(1)(Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 73 (côté B)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
Nombre total d'unités de Diagnostic :				7	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		
								0,00%		

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+8 - Vol 78 (Dégagement 7)										
181	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-			-	Absence de revêtement
182	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
183	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
184	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
185	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
186	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
187	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
188	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
189	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
190	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
191	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
192	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
193	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
194	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
195	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
196	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+8 - Vol 78 (Dégagement 7)										
197	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1239	F	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 79 (côté D)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1240	F	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 79 (côté D)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1263	G	Porte(2) (Ouvrant / dormant Intérieur)	Centre	Métal	Brut	-			-	Absence de revêtement
Nombre total d'unités de Diagnostic :				11	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		
								0,00%		

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+8 - Vol 79 (Hall d'entrée 6)										
221	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-			-	Absence de revêtement
222	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
223	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
224	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
225	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
226	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
227	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
228	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
229	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
230	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
231	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
232	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
233	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+8 - Vol 79 (Hall d'entrée 6)										
234	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
235	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
236	H	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
237	H	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
238	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
239	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1241	C	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 77 (côté B)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1242	C	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 77 (côté B)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1245	E	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 81 (côté I)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1246	E	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 81 (côté I)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1247	G	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 82 (côté I)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1248	G	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 82 (côté I)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1249	B	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 76 (côté A)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1250	B	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 76 (côté A)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1251	H	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 80 (côté A)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1252	H	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 80 (côté A)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
Nombre total d'unités de Diagnostic :				15	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		
								0,00%		



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+8 - Vol 80 (Bureau 25)										
296	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
297	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
298	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
299	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
300	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
301	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
302	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
303	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
304	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
305	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
306	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-			-	Absence de revêtement
Nombre total d'unités de Diagnostic :			6	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		0,00%	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+8 - Vol 81 (Bureau 22)										
198	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-			-	Absence de revêtement
199	A	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
200	A	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
201	B	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
202	B	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
203	C	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
204	C	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
205	D	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+8 - Vol 81 (Bureau 22)										
206	D	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
207	E	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
208	E	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
209	F	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
210	F	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
211	G	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
212	G	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
213	H	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
214	H	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
215	I	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
216	I	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
217	J	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
218	J	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
219	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
220	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1255	B	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
1256	C	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
1257	F	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
1258	G	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
Nombre total d'unités de Diagnostic :			16	Nombre d'unités de classe 3 :			0	Pourcentage de classe 3 : 0,00%		

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+8 - Vol 82 (Bureau 24)										
262	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-	-	-	-	Absence de revêtement
263	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
264	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
265	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
266	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
267	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
268	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
269	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
270	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
271	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
272	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
273	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
274	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
275	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
276	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
277	H	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
278	H	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
279	I	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
280	I	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
281	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
282	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
1259	B	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-	-	-	-	Absence de revêtement

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+8 - Vol 82 (Bureau 24)										
1260	C	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
1261	F	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
1262	G	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
Nombre total d'unités de Diagnostic :			15	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		0,00%	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+9 - Vol 83 (W.c 9)										
4	Tous	Plinthe	Centre	PVC	Brut	-	-	-	-	Absence de revêtement
41	A	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0	-	-	0	-
42	A	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0	-	-	0	-
43	B	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0	-	-	0	-
44	B	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0	-	-	0	-
45	C	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0	-	-	0	-
46	C	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0	-	-	0	-
47	D	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0	-	-	0	-
48	D	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0	-	-	0	-
122	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Enduit	Peinture	0	-	-	0	-
123	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Enduit	Peinture	0	-	-	0	-
1220	D	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-	-	-	-	Absence de revêtement
1221	D	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-	-	-	-	Absence de revêtement

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7			Nombre d'unités de classe 3 : 0			Pourcentage de classe 3 : 0,00%				
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+9 - Vol 84 (Cage escalier 11)										
7	A	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
8	A	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
9	B	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
10	B	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
11	C	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
12	C	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
13	D	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
14	D	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
110	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
111	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
126	D	Escalier en colimaçon(1) (Limon)	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
127	D	Escalier en colimaçon(1) (Limon)	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
128	D	Escalier en colimaçon(1) (Marche)	Centre	Ciment	Peinture	0			0	-
129	D	Escalier en colimaçon(1) (Marche)	Centre	Ciment	Peinture	0			0	-
130	D	Escalier en colimaçon(1) (Marche)	Centre	Ciment	Peinture	0			0	-
131	D	Escalier en colimaçon(1) (Marche)	Centre	Ciment	Peinture	0			0	-
132	D	Escalier en colimaçon(1) (Marche)	Centre	Ciment	Peinture	0			0	-
133	D	Escalier en colimaçon(1) (Marche)	Centre	Ciment	Peinture	0			0	-
134	D	Escalier en colimaçon(1) (Marche)	Centre	Ciment	Peinture	0			0	-
135	D	Escalier en colimaçon(1) (Marche)	Centre	Ciment	Peinture	0			0	-
136	D	Escalier en colimaçon(1) (Marche)	Centre	Ciment	Peinture	0			0	-
137	D	Escalier en colimaçon(1) (Marche)	Centre	Ciment	Peinture	0			0	-

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+9 - Vol 84 (Cage escalier 11)										
138	D	Escalier en colimaçon(1) (Marche)	Centre	Ciment	Peinture	0			0	-
139	D	Escalier en colimaçon(1) (Marche)	Centre	Ciment	Peinture	0			0	-
140	D	Escalier en colimaçon(1) (Marche)	Centre	Ciment	Peinture	0			0	-
141	D	Escalier en colimaçon(1) (Marche)	Centre	Ciment	Peinture	0			0	-
142	D	Escalier en colimaçon(1) (Marche)	Centre	Ciment	Peinture	0			0	-
143	D	Escalier en colimaçon(1) (Marche)	Centre	Ciment	Peinture	0			0	-
144	D	Escalier en colimaçon(1) (Marche)	Centre	Ciment	Peinture	0			0	-
145	D	Escalier en colimaçon(1) (Marche)	Centre	Ciment	Peinture	0			0	-
146	D	Escalier en colimaçon(1) (Marche)	Centre	Ciment	Peinture	0			0	-
147	D	Escalier en colimaçon(1) (Marche)	Centre	Ciment	Peinture	0			0	-
148	D	Escalier en colimaçon(1) (Contre marche)	Centre	Ciment	Peinture	0			0	-
149	D	Escalier en colimaçon(1) (Contre marche)	Centre	Ciment	Peinture	0			0	-
150	D	Escalier en colimaçon(1) (Contre marche)	Centre	Ciment	Peinture	0			0	-
151	D	Escalier en colimaçon(1) (Contre marche)	Centre	Ciment	Peinture	0			0	-
152	D	Escalier en colimaçon(1) (Contre marche)	Centre	Ciment	Peinture	0			0	-
153	D	Escalier en colimaçon(1) (Contre marche)	Centre	Ciment	Peinture	0			0	-
154	D	Escalier en colimaçon(1) (Contre marche)	Centre	Ciment	Peinture	0			0	-
155	D	Escalier en colimaçon(1) (Contre marche)	Centre	Ciment	Peinture	0			0	-
156	D	Escalier en colimaçon(1) (Contre marche)	Centre	Ciment	Peinture	0			0	-



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+9 - Vol 84 (Cage escalier 11)										
157	D	Escalier en colimaçon(1) (Contre marche)	Centre	Ciment	Peinture	0			0	-
158	D	Escalier en colimaçon(1) (Contre marche)	Centre	Ciment	Peinture	0			0	-
159	D	Escalier en colimaçon(1) (Contre marche)	Centre	Ciment	Peinture	0			0	-
160	D	Escalier en colimaçon(1) (Contre marche)	Centre	Ciment	Peinture	0			0	-
161	D	Escalier en colimaçon(1) (Contre marche)	Centre	Ciment	Peinture	0			0	-
162	D	Escalier en colimaçon(1) (Contre marche)	Centre	Ciment	Peinture	0			0	-
163	D	Escalier en colimaçon(1) (Contre marche)	Centre	Ciment	Peinture	0			0	-
164	D	Escalier en colimaçon(1) (Contre marche)	Centre	Ciment	Peinture	0			0	-
165	D	Escalier en colimaçon(1) (Contre marche)	Centre	Ciment	Peinture	0			0	-
166	D	Escalier en colimaçon(1) (Contre marche)	Centre	Ciment	Peinture	0			0	-
167	D	Escalier en colimaçon(1) (Contre marche)	Centre	Ciment	Peinture	0			0	-
168	B	Porte(1) (Ouvrant intérieur) / Vol 88 (côté B)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
169	B	Porte(1) (Dormant intérieur) / Vol 88 (côté B)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
170	B	Porte(1) (Dormant extérieur) / Vol 88 (côté B)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
171	B	Porte(1) (Dormant extérieur) / Vol 88 (côté B)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
Nombre total d'unités de Diagnostic :				11	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		
								0,00%		

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+9 - Vol 86 (Salle d'eau 7)										
5	Tous	Plinthe	Centre	PVC	Brut	-	-	-	-	Absence de revêtement
6	Tous	Plinthe	Centre	PVC	Brut	-	-	-	-	Absence de revêtement
49	A	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0	0	0	0	-
50	A	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0	0	0	0	-
51	B	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0	0	0	0	-
52	B	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0	0	0	0	-
53	C	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0	0	0	0	-
54	C	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0	0	0	0	-
55	D	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0	0	0	0	-
56	D	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0	0	0	0	-
107	A	Mur	Centre	Carrelage	Brut	-	-	-	-	Absence de revêtement
108	B	Mur	Centre	Carrelage	Brut	-	-	-	-	Absence de revêtement
109	D	Mur	Centre	Carrelage	Brut	-	-	-	-	Absence de revêtement
120	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Enduit	Peinture	0	0	0	0	-
121	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Enduit	Peinture	0	0	0	0	-
1218	D	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 83 (côté B)	Centre	Bois	Peinture	0	0	0	0	-
1219	D	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 83 (côté B)	Centre	Bois	Peinture	0	0	0	0	-
Nombre total d'unités de Diagnostic :				10	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		
								0,00%		

Bureaux Parking Raimbaldi - R+9 - Vol 87 (Hall d'entrée 7)



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+9 - Vol 87 (Hall d'entrée 7)										
2	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-	-	-	-	Absence de revêtement
3	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-	-	-	-	Absence de revêtement
57	A	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
58	A	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
59	B	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
60	B	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
61	C	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
62	C	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
63	D	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
64	D	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
118	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
119	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
1212	B	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 86 (côté B)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1213	B	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 86 (côté B)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1214	A	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 89 (côté A)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1215	A	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 89 (côté A)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1216	D	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 90 (côté F)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1217	D	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 90 (côté F)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
Nombre total d'unités de Diagnostic :				9	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		
								0,00%		

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation	
Bureaux Parking Raimbaldi - R+9 - Vol 88 (Dégagement 8)											
15	A	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0	0		0	-	
16	A	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0	0		0	-	
17	B	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0	0		0	-	
18	B	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0	0		0	-	
19	C	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0	0		0	-	
20	C	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0	0		0	-	
21	D	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0	0		0	-	
22	D	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0	0		0	-	
23	E	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0	0		0	-	
24	E	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0	0		0	-	
25	F	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0	0		0	-	
26	F	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0	0		0	-	
27	G	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0	0		0	-	
28	G	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0	0		0	-	
112	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Enduit	Peinture	0	0		0	-	
113	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Enduit	Peinture	0	0		0	-	
1210	A	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 87 (côté C)	Centre	Bois	Peinture	0	0		0	-	
1211	A	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 87 (côté C)	Centre	Bois	Peinture	0	0		0	-	
1228	B	Porte(2) (Ouvrant / dormant Intérieur)	Centre	Métal	Brut	-	-		-	Absence de revêtement	
Nombre total d'unités de Diagnostic :			10	Nombre d'unités de classe 3 :			0	Pourcentage de classe 3 :			0,00%

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+9 - Vol 89 (Bureau 26)										
89	A	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
90	A	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
91	B	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
92	B	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
93	C	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
94	C	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
95	D	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
96	D	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
97	E	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
98	E	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
99	F	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
100	F	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
101	G	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
102	G	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
103	H	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
104	H	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
105	I	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
106	I	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
124	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
125	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
1222	H	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
1223	H	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+9 - Vol 89 (Bureau 26)										
1235	E	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-	-	-	-	Absence de revêtement
1236	F	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-	-	-	-	Absence de revêtement
Nombre total d'unités de Diagnostic :				13	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		

0,00%

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+9 - Vol 90 (Bureau 27)										
77	A	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0	-	-	0	-
78	A	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0	-	-	0	-
79	B	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0	-	-	0	-
80	B	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0	-	-	0	-
81	C	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0	-	-	0	-
82	C	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0	-	-	0	-
83	D	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0	-	-	0	-
84	D	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0	-	-	0	-
85	E	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0	-	-	0	-
86	E	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0	-	-	0	-
87	F	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0	-	-	0	-
88	F	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0	-	-	0	-
116	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Enduit	Peinture	0	-	-	0	-
117	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Enduit	Peinture	0	-	-	0	-
1224	A	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 91 (côté E)	Centre	Bois	Brut	0	-	-	0	-

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+9 - Vol 90 (Bureau 27)										
1225	A	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 91 (côté E)	Centre	Bois	Brut	0			0	-
1226	E	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 89 (côté D)	Centre	Bois	Brut	0			0	-
1227	E	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 89 (côté D)	Centre	Bois	Brut	0			0	-
1232	B	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
1233	C	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
1234	D	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
Nombre total d'unités de Diagnostic :				12	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		
								0,00%		

Bureaux Parking Raimbaldi - R+9 - Vol 91 (Bureau 28)

1	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-			-	Absence de revêtement
29	A	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
30	A	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
31	B	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
32	B	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
33	C	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
34	C	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
35	D	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
36	D	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
37	E	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+9 - Vol 91 (Bureau 28)										
38	E	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
39	F	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
40	F	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
65	A	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
66	A	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
67	B	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
68	B	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
69	C	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
70	C	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
71	D	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
72	D	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
73	E	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
74	E	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
75	F	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
76	F	Mur	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
114	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
115	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Enduit	Peinture	0			0	-
1229	B	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
1230	C	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
1231	D	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
Nombre total d'unités de Diagnostic :		11	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		0,00%		

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - Rez de chaussée - Vol 5 (Cage escalier 2)										
1084	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1085	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1086	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1087	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1088	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1089	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1090	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1091	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1092	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1093	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1094	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1095	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1096	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1097	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
Nombre total d'unités de Diagnostic :				7	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		
								0,00%		

Bureaux Parking Raimbaldi - Rez de chaussée - Vol 6 (Hall)

1120	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1121	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1122	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1123	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1124	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - Rez de chaussée - Vol 6 (Hall)										
1125	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1126	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1127	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1128	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1129	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1130	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1131	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1132	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-			-	Absence de revêtement
1437	B	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 7 (côté D)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
1438	E	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 5 (côté D)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
1439	D	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	Métal	Brut	-			-	Absence de revêtement
Nombre total d'unités de Diagnostic :				10	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 : 0,00%		
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - Rez de chaussée - Vol 7 (Entrée)										
1109	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-			-	Absence de revêtement
1110	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1111	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1112	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1113	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1114	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - Rez de chaussée - Vol 7 (Entrée)										
1115	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1116	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1117	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1118	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1119	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1434	B	Porte double(1) (Ouvrant intérieur)	Centre	PVC	But	-			-	Absence de revêtement
1435	A	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 8 (côté C)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1436	A	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 8 (côté C)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
Nombre total d'unités de Diagnostic :				8	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		
								0,00%		
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - Rez de chaussée - Vol 8 (Local 1)										
1098	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1099	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1100	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1101	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1102	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1103	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1104	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1105	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1106	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1107	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
1108	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-	-	-	-	Absence de revêtement
Bureaux Parking Raimbaldi - Rez de chaussée - Vol 8 (Local 1)										
Nombre total d'unités de Diagnostic :		6	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 : 0,00%				
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - Sous-sol - Vol 2 (Cage escalier 1)										
1133	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
1134	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
1135	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
1136	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
1137	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
1138	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
1139	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
1140	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
1141	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
1142	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
1143	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
1144	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
1440	C	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 3 (côté R)	Centre	Bois	Peinture	0	-	-	0	-
1441	C	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 3 (côté R)	Centre	Bois	Peinture	0	-	-	0	-
Nombre total d'unités de Diagnostic :		7	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 : 0,00%				



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - Sous-sol - Vol 3 (Archives)										
1145	Plafond	Plafond('1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1146	Plafond	Plafond('1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1147	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1148	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1149	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1150	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1151	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1152	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1153	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1154	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1155	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1156	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1157	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1158	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1159	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1160	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1161	H	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1162	H	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1163	I	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1164	I	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1165	J	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1166	J	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1167	K	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - Sous-sol - Vol 3 (Archives)										
1168	K	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1169	L	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1170	L	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1171	M	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1172	M	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1173	N	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1174	N	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1175	O	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1176	O	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1177	P	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1178	P	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1179	Q	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1180	Q	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1181	R	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1182	R	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1183	S	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1184	S	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1185	T	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1186	T	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1187	U	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1188	U	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1189	V	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1190	V	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1191	W	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - Sous-sol - Vol 3 (Archives)										
1192	W	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1193	X	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1194	X	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1195	Y	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1196	Y	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1197	Z	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1198	Z	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1199	A1	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1200	A1	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1201	B1	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1202	B1	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1203	C1	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1204	C1	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1205	D1	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1206	D1	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1207	E1	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1208	E1	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1209	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-			-	Absence de revêtement
Nombre total d'unités de Diagnostic :		33	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		0,00%		

F - CONCLUSION(S)

Le constat de risque d'exposition au plomb n'a pas mis en évidence la présence de revêtement contenant de plomb.

F-1 CLASSEMENT DES UNITÉS DE DIAGNOSTIC

Nombre d'unités de diagnostic :	CLASSE 0	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3	NON MESURÉES
767	594 (77,44%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	173 (22,56%)

F-2 RECOMMANDATIONS AU PROPRIÉTAIRE ET OBLIGATIONS EN CAS D'UD DE CLASSE 3

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu'il est inhalé ou ingéré. Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm² devront s'accompagner de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les occupants de l'immeuble et la population environnante.

S'il existe au moins une unité de classe 1 et 2

Nous rappelons au propriétaire l'intérêt de veiller à l'entretien des revêtements les recouvrant, afin d'éviter leur dégradation future (voir notice d'information)

S'il existe au moins une unité de classe 3

Article L1334-9 modifié du Code de la Santé Publique:

« Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concernée(1). Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale »

(1) Cette communication consiste à transmettre une copie complète du constat, annexes comprises. (Annexe 1 de l'arrêté du 19 Août 2011 relatif au CREP).

S'il existe au moins une situation de dégradation du bâti ou de risque de saturnisme

Article L1334-10 du Code de la Santé Publique:

« Si le Constat de Risque d'Exposition au Plomb établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6, L. 1334-7 et L. 1334-8 fait apparaître la présence de situations de dégradation précisées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, l'auteur du constat transmet dans les 5 jours une copie de ce document à l'ARS ».

Article L1334-11 du Code de la Santé Publique:

« Sur proposition de ses services ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée, le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire toutes mesures conservatoires, y compris l'arrêt du chantier, si des travaux entraînent un risque d'exposition au plomb pour les occupants d'un immeuble ou la population environnante. »

« Le coût des mesures conservatoires prises est mis à la charge du propriétaire, du syndicat de copropriétaires, ou de l'exploitant du local d'hébergement. »

F-3 FACTEURS DE DÉGRADATION DU BATI

SITUATION DE RISQUE DE SATURNISME INFANTILE	
1-Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'éléments unitaires de classe 3 ? Localisation : NC	Non
2-L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3 ?	Non
SITUATION DE DÉGRADATION DU BATI	
3-Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré ? Localisation : NC	Non
4-Les locaux objets du constat présentent des traces de ruissellement ou d'écoulement d'eau sur plusieurs éléments unitaires d'une même pièce ? Localisation : NC	Non
5-Les locaux objets du constat présentent plusieurs éléments unitaires d'une même pièce recouverts de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité ? Localisation : NC	Non
TRANSMISSION DU CONSTAT A L'AGENCE RÉGIONNALE DE SANTÉ(ARS)	
Une copie du CREP est transmise dans un délai de 5 jours à l'ARS de la région d'implantation du bien expertisé si au moins un facteur de dégradation du bâti est relevé.	Non
OBSERVATION : ÉTAT GÉNÉRAL DU BIEN	
Le technicien a déterminé que l'état général du bien était :	NC

G - OBLIGATION D'INFORMATION POUR LE PROPRIÉTAIRE

Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 modifié du Code de la Santé Publique :

«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'Article L.1334-9 modifié est réalisée par la remise du Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.»

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'Article L.1421-1 modifié du Code de la Santé Publique ainsi que, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale.»

H - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÉGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

H-1 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Santé Publique :

- Code de la Santé Publique : Articles L.1334-1 modifié, L.1334-1-1 et L.1334-2 modifiés, L.1334-3 modifié, L.1334-4 à L.1334-8-1, L.1334-9 modifié, L.1334-10 et L.1334-11, L.1334-12 modifié.
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le Code de la Santé Publique;
- Arrêté du 25 avril 2006 relatif aux travaux en partie commune;
- Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme;
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb;
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures;
- Arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb réalisés en application de l'Article L.1334-2 du Code de la Santé Publique;
- Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des Constats de Risque d'Exposition au Plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification.
- Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
- Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 - Article 48.

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitat : Articles L.271-4 à L.271-6 modifiés (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-5 modifié (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique);
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitat et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants, R.233-1 modifié, R.233-42 et suivants;
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail);
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

H-2 RESSOURCES DOCUMENTAIRES**Documents techniques :**

- Fiche toxicologique n°59-INRS-Août 2018
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP 4e trimestre 2001 ;
- Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, septembre 2013 ;
- Norme AFNOR NF X 46-030 «Diagnostic plomb - Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb».
- Norme AFNOR NF X 46-031 «Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acide-soluble».
- Préconisations pour la réalisation d'un diagnostic plomb avant travaux. Mars 2014
- Décapage des peintures au plombifères. Ref ISFOP13
- Traitement des peintures au plomb. Ref ISG0115

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) : <http://www.sante.gouv.fr> (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : <http://www.logement.gouv.fr>
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : <http://www.anah.fr/> (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : <http://www.inrs.fr/>

I - ANNEXES**I-1 COMPTE RENDU DE LA RECHERCHE DES CANALISATIONS EN PLOMB**

Conclusion : Le bien n'est pas situé dans un département assujéti à la recherche de canalisations en plomb.

Localisation des canalisations en plomb

Volume	Localisation	Mètre linéaire apparent
Néant	Néant	Néant

I-2 ANALYSE CHIMIQUE DU LABORATOIRE

Néant.

I-3 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !

La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écaillures et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écaillures de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

- Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

- Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates ;

- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

- Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

- Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).


Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales des territoires, des agences régionales de la santé ou des services communaux d'hygiène et de santé, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du logement.

Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. **Plaquette d'informations** disponible sur :


<http://www.sante-sports.gouv.fr>




Plan de repérage: Bureaux Parking Raimbaldi - R+1 (CREP)




Plan de repérage: Bureaux Parking Raimbaldi - R+2 (CREP)




Plan de repérage: Bureaux Parking Raimbaldi - R+3 (CREP)




Plan de repérage: Bureaux Parking Raimbaldi - R+4 (CREP)




Plan de repérage: Bureaux Parking Raimbaldi - R+5 (CREP)




Plan de repérage: Bureaux Parking Raimbaldi - R+6 (CREP)




Plan de repérage: Bureaux Parking Raimbaldi - R+7 (CREP)



Plan de repérage: Bureaux Parking Raimbaldi - R+8 (CREP)



Plan de repérage: Bureaux Parking Raimbaldi - R+9 (CREP)



Plan de repérage: Bureaux Parking Raimbaldi - Rez de chaussée (CREP)


CREP




■ Élément classe 1
(positive non dégradé)

Elément classe 2
(positive en état
d'usage)

Élément classe 3
(positive dégradé)



Plan de repérage: Bureaux Parking Raimbaldi - Sous-sol (CREP)



Plan de repérage: Bureaux Parking Raimbaldi - Toiture et façades (CREP)

