

Tgur0"Áswkrg"uwrmÁcpvg
Anaïs Feugère



Accréditation
N°1-7325
Portée
Disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



AC LAB - 64, rue Clément Ader - 42153 Riorges
SIRET : 95352119200013 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2024 au 31/12/2024)

contact_aclab@itga.fr

L.MO.F 07.8 V10

PAGE 4 / 4

CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB

Diagnostic réalisé conformément aux articles L. 1334-5 à L. 1334-10, R. 1334-10 à R. 1334-12 du code de la santé publique, à l'arrêté du 19 Aout 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition au Plomb, et à la norme NF X 46-030.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse : 38 Boulevard Raimbaldi 06000 NICE

Batiment : NC

Etage : NC

Références client : Bureaux Parking Raimbaldi

N° de lot : Non communiqué

Descriptif sommaire : Bureaux Parking Raimbaldi

Date de construction : En 1991

Fonction du bâtiment : Bâtiment de bureaux

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire ou syndic :

METROPOLE NICE COTE D'AZUR - ASSAINISSEMENT COLLEC
5, RUE DE L HOTEL DE VILLE
06300 NICE

Donneur d'ordre :

METROPOLE NICE COTE D'AZUR - ASSAINISSEMENT COLLEC
5, RUE DE L HOTEL DE VILLE
06300 NICE

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série : FONDIS FEN X (2-1190)

Date de chargement de la source : 07/03/2023

Nature radionucléide : Cd-109

Activité initiale : 850 Mbq

Date de fin de validité de la source : 07/03/2028

Adresse du laboratoire éventuel : Pas d'analyse effectuée

A-4 MISSION

Date du constat : 03/03/2025

Date du rapport : 03/03/2025

Référence mission : 002EW571785

Circonstance du constat : Vente

Informations complémentaires :

Logement vacant : Non Présence d'enfants : Non

Vide d'occupants : NC Nb enfants - de 6 ans : NC

Présence d'adultes : NC

Nombre d'adultes : NC

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret : AC Environnement - 44135591400298

Nom prénom : BOUFENCHOUCHE FATEH

Certification n° : B2C 1250

Délivré le : 31/05/2024

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par B2C - 24 rue des Prés - 67380 LINGOLSHEIM



B - SYNTHÈSE(S) DE CONCLUSION

Le constat de risque d'exposition au plomb n'a pas mis en évidence la présence de revêtement contenant de plomb.

Unités de diagnostic de classe 1 et 2 :

Le propriétaire doit veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2 afin d'éviter leur dégradation future.

Unités de diagnostic de classe 3 :

En application de l'Article L1334-9 du Code de la Santé Publique, le propriétaire du bien, objet du constat doit effectuer des travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée.

Nb d'unités de diagnostic :	CLASSE 0	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3	NON MESURÉES
767	594 (77,44%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	173 (22,56%)

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans sa totalité

SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence X et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Synthèse(s) de conclusion

C - Mission

- C-1 - Validité du CREP
- C-2 - Commentaires
- C-3 - Rappel de la réglementation et objectifs du CREP

D - Méthodologie employée

- D-1 - Valeurs de référence utilisées pour la mesure du plomb par fluorescence X
- D-2 - Stratégie de mesurage
- D-3 - Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire
- D-4 - Présentation des résultats

E - Synthèse de la mission

- E-1 - Unités de diagnostic par volume
- E-2 - Liste des locaux visités
- E-3 - Liste des locaux non visités
- E-4 - Résultat des mesures

F - Conclusions

- F-1 - Classement des unités de diagnostic
- F-2 - Recommandations au propriétaire et obligations en cas d'u.d. de classe 3
- F-3 - Facteurs de dégradation du bâti

G - Obligation d'information pour le propriétaire

H - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

- H-1 - Textes de référence
- H-2 - Ressources documentaires

I - Annexes :

- I1 - Compte rendu de la recherche des canalisations en plomb
- I2 - Analyses chimiques du laboratoire
- I3 - Notice d'information
- I4 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- I5 - Croquis
- I6 - Attestation d'assurance et attestation de certification

C - MISSION

C-1 VALIDITÉ DU CREP

Le constat est utilisable :

1 an pour les ventes si du plomb est détecté

6 ans pour les locations si du plomb est détecté

Sans limite de durée pour les ventes ou les locations si aucun plomb n'est détecté

Sans limite de durée pour les parties commune d'habitation

Ainsi un constat plomb peut être utilisé à la fois pour une vente et ensuite pour une location et inversement, dès l'instant où la condition de validité est respectée.

Circonstance du présent constat : Vente

C-2 COMMENTAIRES

C-2.1 PRÉSENCE DE PLOMB LAMINÉ

Absence de plomb laminé

C-2.2 COMMENTAIRES

Néant

C-3 RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION ET OBJECTIFS DU CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini à l'Article L.1334-5 du code de la santé publique, consiste à mesurer la concentration en plomb de tous les revêtements du bien concerné, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les facteurs de dégradation du bâti permettant d'identifier les situations d'insalubrité.

Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible).

Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...)

Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière).

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie.

D - METHODOLOGIE EMPLOYEE

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté du 19 août 2011 et la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil à fluorescence X (XRF) à lecture directe permettant d'analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm². Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,... (ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb).

D-1 VALEURS DE RÉFÉRENCE UTILISÉES POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 Août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 3) : 1 mg/cm².

D-2 STRATÉGIE DE MESURAGE

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

- L'auteur du constat mesure la concentration en plomb des revêtements d'une unité de diagnostic située jusqu'à 3m de hauteur.

- Si il existe des locaux non visités, des unités de diagnostic non mesurées, inaccessibles et/ou situées à une hauteur supérieure à 3 mètres, nous restons à disposition du commanditaire pour définir les dispositions particulières à prendre afin de satisfaire aux obligations réglementaires.

D-3 RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE

À titre exceptionnel, l'auteur du constat tel que défini à l'Article R.1334-11 du Code de la Santé Publique peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb», dans les cas suivants :

- Lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- Lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm² ;
- Lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil. Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb
- Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

Dans ce dernier cas, et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g.

D-4 PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...).

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures, selon le tableau suivant, en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE : une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments.

Concentration en plomb	Nature des dégradations	Classement
< seuils		0
> seuils	Non dégradé ou non visible	1
	Etat d'usage	2
	Dégradé	3

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 UNITÉS DE DIAGNOSTIC PAR VOLUME

* UD : Unité de diagnostic

** NM : Non mesurée

Volume	UD* NM**	UD* classe 0	UD* classe 1	UD* classe 2	UD* classe 3	Total UD
Volume 9 (W.c 1)	2(28,57 %)	5(71,43 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	7
Volume 10 (Cage escalier 3)	0(0,00 %)	6(100,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	6
Volume 12 (Sanitaires 1)	1(14,29 %)	6(85,71 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	7
Volume 13 (Dégagement 1)	2(18,18 %)	9(81,82 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	11
Volume 14 (Accueil)	4(23,53 %)	13(76,47 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	17
Volume 15 (Bureau 3)	3(33,33 %)	6(66,67 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	9
Volume 16 (Bureau 2)	3(33,33 %)	6(66,67 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	9
Volume 17 (Bureau 1)	3(33,33 %)	6(66,67 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	9
Volume	UD* NM**	UD* classe 0	UD* classe 1	UD* classe 2	UD* classe 3	Total UD
Volume 18 (W.c 2)	1(100,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	1
Volume 19 (Cage escalier 4)	0(0,00 %)	6(100,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	6
Volume 21 (Sanitaires 2)	0(0,00 %)	1(100,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	1
Volume 22 (Bureau 6)	2(22,22 %)	7(77,78 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	9
Volume 23 (Dégagement 2)	2(18,18 %)	9(81,82 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	11

Volume	UD* NM**	UD* classe 0	UD* classe 1	UD* classe 2	UD* classe 3	Total UD
Volume 24 (Hall d'entrée 1)	1(9,09 %)	10(90,91 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	11
Volume 25 (Bureau 5)	5(33,33 %)	10(66,67 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	15
Volume 26 (Bureau 4)	4(28,57 %)	10(71,43 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	14
Volume	UD* NM**	UD* classe 0	UD* classe 1	UD* classe 2	UD* classe 3	Total UD
Volume 27 (W.c 3)	2(28,57 %)	5(71,43 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	7
Volume 28 (Cage escalier 5)	0(0,00 %)	6(100,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	6
Volume 30 (Salle d'eau 1)	1(14,29 %)	6(85,71 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	7
Volume 31 (Bureau 9)	2(22,22 %)	7(77,78 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	9
Volume 32 (Hall 3)	2(18,18 %)	9(81,82 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	11
Volume 33 (Hall d'entrée 2)	1(9,09 %)	10(90,91 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	11
Volume 34 (Bureau 8)	13(92,86 %)	1(7,14 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	14
Volume 35 (Bureau 7)	5(35,71 %)	9(64,29 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	14
Volume	UD* NM**	UD* classe 0	UD* classe 1	UD* classe 2	UD* classe 3	Total UD
Volume 45 (W.c 4)	1(100,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	1
Volume 46 (Cage escalier 6)	0(0,00 %)	6(100,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	6
Volume 48 (Bureau 10)	2(28,57 %)	5(71,43 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	7
Volume 49 (Salle d'eau 2)	0(0,00 %)	1(100,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	1
Volume 50 (Hall d'entrée 3)	1(6,67 %)	14(93,33 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	15
Volume 51 (Dégagement 3)	2(18,18 %)	9(81,82 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	11
Volume 52 (Bureau 11)	3(30,00 %)	7(70,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	10
Volume 53 (Bureau 12)	3(30,00 %)	7(70,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	10
Volume 54 (Bureau 13)	5(35,71 %)	9(64,29 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	14
Volume	UD* NM**	UD* classe 0	UD* classe 1	UD* classe 2	UD* classe 3	Total UD
Volume 36 (W.c 5)	3(37,50 %)	5(62,50 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	8
Volume 37 (Cage escalier 7)	0(0,00 %)	6(100,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	6
Volume 39 (Local 2)	1(16,67 %)	5(83,33 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	6
Volume 40 (Salle d'eau 3)	1(14,29 %)	6(85,71 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	7
Volume 41 (Hall d'entrée 4)	1(10,00 %)	9(90,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	10
Volume 42 (Dégagement 4)	2(18,18 %)	9(81,82 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	11
Volume 43 (Bureau 14)	4(36,36 %)	7(63,64 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	11
Volume 44 (Bureau 15)	7(41,18 %)	10(58,82 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	17
Volume	UD* NM**	UD* classe 0	UD* classe 1	UD* classe 2	UD* classe 3	Total UD
Volume 55 (W.c 6)	1(100,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	1
Volume 56 (Cage escalier 8)	1(14,29 %)	6(85,71 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	7
Volume 58 (Salle d'eau 4)	0(0,00 %)	1(100,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	1
Volume 59 (Dégagement 5)	2(15,38 %)	11(84,62 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	13
Volume 60 (Hall 5)	4(21,05 %)	15(78,95 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	19
Volume 61 (Bureau 16)	3(33,33 %)	6(66,67 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	9
Volume 62 (Bureau 17)	3(27,27 %)	8(72,73 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	11
Volume 63 (Bureau 18)	3(27,27 %)	8(72,73 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	11
Volume	UD* NM**	UD* classe 0	UD* classe 1	UD* classe 2	UD* classe 3	Total UD
Volume 64 (W.c 7)	1(50,00 %)	1(50,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	2
Volume 65 (Cage escalier 9)	0(0,00 %)	6(100,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	6
Volume 67 (Salle d'eau 5)	1(14,29 %)	6(85,71 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	7
Volume 68 (Bureau 21)	1(12,50 %)	7(87,50 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	8
Volume 69 (Dégagement 6)	2(18,18 %)	9(81,82 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	11
Volume 70 (Hall d'entrée 5)	1(9,09 %)	10(90,91 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	11
Volume 71 (Bureau 20)	5(31,25 %)	11(68,75 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	16
Volume 72 (Bureau 19)	5(31,25 %)	11(68,75 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	16
Volume	UD* NM**	UD* classe 0	UD* classe 1	UD* classe 2	UD* classe 3	Total UD
Volume 73 (W.c 8)	2(28,57 %)	5(71,43 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	7
Volume 74 (Cage escalier 10)	0(0,00 %)	6(100,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	6
Volume 76 (Bureau 23)	2(25,00 %)	6(75,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	8
Volume 77 (Salle d'eau 6)	1(14,29 %)	6(85,71 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	7
Volume 78 (Dégagement 7)	2(18,18 %)	9(81,82 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	11



Volume	UD* NM**	UD* classe 0	UD* classe 1	UD* classe 2	UD* classe 3	Total UD
Volume 79 (Hall d'entrée 6)	1(6,67 %)	14(93,33 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	15
Volume 80 (Bureau 25)	1(16,67 %)	5(83,33 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	6
Volume 81 (Bureau 22)	5(31,25 %)	11(68,75 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	16
Volume 82 (Bureau 24)	5(33,33 %)	10(66,67 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	15
Volume	UD* NM**	UD* classe 0	UD* classe 1	UD* classe 2	UD* classe 3	Total UD
Volume 83 (W.c 9)	2(28,57 %)	5(71,43 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	7
Volume 84 (Cage escalier 11)	0(0,00 %)	11(100,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	11
Volume 86 (Salle d'eau 7)	4(40,00 %)	6(60,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	10
Volume 87 (Hall d'entrée 7)	1(11,11 %)	8(88,89 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	9
Volume 88 (Dégagement 8)	1(10,00 %)	9(90,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	10
Volume 89 (Bureau 26)	3(23,08 %)	10(76,92 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	13
Volume 90 (Bureau 27)	3(25,00 %)	9(75,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	12
Volume 91 (Bureau 28)	4(36,36 %)	7(63,64 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	11
Volume	UD* NM**	UD* classe 0	UD* classe 1	UD* classe 2	UD* classe 3	Total UD
Volume 5 (Cage escalier 2)	0(0,00 %)	7(100,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	7
Volume 6 (Hall)	4(40,00 %)	6(60,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	10
Volume 7 (Entrée)	2(25,00 %)	6(75,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	8
Volume 8 (Local 1)	1(16,67 %)	5(83,33 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	6
Volume	UD* NM**	UD* classe 0	UD* classe 1	UD* classe 2	UD* classe 3	Total UD
Volume 2 (Cage escalier 1)	0(0,00 %)	7(100,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	7
Volume 3 (Archives)	1(3,03 %)	32(96,97 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	0(0,00 %)	33

E-2 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Vol 1 (Ascenseur 1)	Vol 2 (Cage escalier 1)
Vol 3 (Archives)	Vol 4 (Ascenseur 2)
Vol 5 (Cage escalier 2)	Vol 6 (Hall)
Vol 7 (Entrée)	Vol 8 (Local 1)
Vol 9 (W.c 1)	Vol 10 (Cage escalier 3)
Vol 11 (Ascenseur 3)	Vol 12 (Sanitaires 1)
Vol 13 (Dégagement 1)	Vol 14 (Accueil)
Vol 15 (Bureau 3)	Vol 16 (Bureau 2)
Vol 17 (Bureau 1)	Vol 18 (W.c 2)
Vol 19 (Cage escalier 4)	Vol 20 (Ascenseur 4)
Vol 21 (Sanitaires 2)	Vol 22 (Bureau 6)
Vol 23 (Dégagement 2)	Vol 24 (Hall d'entrée 1)
Vol 25 (Bureau 5)	Vol 26 (Bureau 4)
Vol 27 (W.c 3)	Vol 28 (Cage escalier 5)
Vol 29 (Ascenseur 5)	Vol 30 (Salle d'eau 1)
Vol 31 (Bureau 9)	Vol 32 (Hall 3)
Vol 33 (Hall d'entrée 2)	Vol 34 (Bureau 8)
Vol 35 (Bureau 7)	Vol 36 (W.c 5)
Vol 37 (Cage escalier 7)	Vol 38 (Ascenseur 7)
Vol 39 (Local 2)	Vol 40 (Salle d'eau 3)
Vol 41 (Hall d'entrée 4)	Vol 42 (Dégagement 4)
Vol 43 (Bureau 14)	Vol 44 (Bureau 15)
Vol 45 (W.c 4)	Vol 46 (Cage escalier 6)
Vol 47 (Ascenseur 6)	Vol 48 (Bureau 10)
Vol 49 (Salle d'eau 2)	Vol 50 (Hall d'entrée 3)
Vol 51 (Dégagement 3)	Vol 52 (Bureau 11)
Vol 53 (Bureau 12)	Vol 54 (Bureau 13)
Vol 55 (W.c 6)	Vol 56 (Cage escalier 8)
Vol 57 (Ascenseur 8)	Vol 58 (Salle d'eau 4)
Vol 59 (Dégagement 5)	Vol 60 (Hall 5)
Vol 61 (Bureau 16)	Vol 62 (Bureau 17)
Vol 63 (Bureau 18)	Vol 64 (W.c 7)
Vol 65 (Cage escalier 9)	Vol 66 (Ascenseur 9)
Vol 67 (Salle d'eau 5)	Vol 68 (Bureau 21)
Vol 69 (Dégagement 6)	Vol 70 (Hall d'entrée 5)
Vol 71 (Bureau 20)	Vol 72 (Bureau 19)
Vol 73 (W.c 8)	Vol 74 (Cage escalier 10)
Vol 75 (Ascenseur 10)	Vol 76 (Bureau 23)
Vol 77 (Salle d'eau 6)	Vol 78 (Dégagement 7)
Vol 79 (Hall d'entrée 6)	Vol 80 (Bureau 25)
Vol 81 (Bureau 22)	Vol 82 (Bureau 24)
Vol 83 (W.c 9)	Vol 84 (Cage escalier 11)
Vol 85 (Ascenseur 11)	Vol 86 (Salle d'eau 7)
Vol 87 (Hall d'entrée 7)	Vol 88 (Dégagement 8)
Vol 89 (Bureau 26)	Vol 90 (Bureau 27)
Vol 91 (Bureau 28)	Vol 92 (Toiture)
Vol 93 (Façade 1)	Vol 94 (Façade 2)

E-3 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Ascenseur (Trémie)	Moyen investigation non mis a disposition	Inaccessible
Localisation	Motif	Remarque
toiture (toiture)	Risque sanitaire ou physique avéré	inaccessible

E-4 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1,00	Valeur étalonnage	1,00	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1,00	Valeur étalonnage	1,00	mesure conforme notice fournisseur

Tableau de mesures

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+1 - Vol 10 (Cage escalier 3)										
976	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
977	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
978	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
979	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
980	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
981	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
982	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
983	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
984	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
985	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1411	B	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 13 (côté G)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1412	B	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 13 (côté G)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
Nombre total d'unités de Diagnostic :			6	Nombre d'unités de classe 3 :			0	Pourcentage de classe 3 : 0,00%		



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+1 - Vol 12 (Sanitaires 1)										
1029	Tous	Plinthe	Centre	PVC	Brut	-	-	-	-	Absence de revêtement
1040	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
1041	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
1042	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
1043	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
1044	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
1045	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
1046	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
1047	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
1048	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
1049	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
1421	D	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 9 (côté B)	Centre	Bois	Peinture	0	0	0	0	-
1422	D	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 9 (côté B)	Centre	Bois	Peinture	0	0	0	0	-
Nombre total d'unités de Diagnostic :				7	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		
								0,00%		

Bureaux Parking Raimbaldi - R+1 - Vol 13 (Dégagement 1)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
986	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-	-	-	-	Absence de revêtement
987	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
988	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
989	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
990	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+1 - Vol 13 (Dégagement 1)										
991	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
992	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
993	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
994	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
995	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
996	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
997	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
998	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
999	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1000	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1001	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1002	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1413	F	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 14 (côté A)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1414	F	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 14 (côté A)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1423	G	Porte(2) (Ouvrant / dormant Intérieur)	Centre	Métal	Brut	-			-	Absence de revêtement
Nombre total d'unités de Diagnostic :				11	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 : 0,00%		
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
1063	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1064	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+1 - Vol 14 (Accueil)										
1065	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
1066	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
1067	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
1068	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
1069	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
1070	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
1071	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
1072	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
1073	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
1074	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
1075	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
1076	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
1077	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
1078	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
1079	H	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
1080	H	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
1081	I	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
1082	I	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
1083	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-	-	Absence de revêtement	-	-
1415	I	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 12 (côté B)	Centre	Bois	Peinture	0	0	-	0	-
1416	I	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 12 (côté B)	Centre	Bois	Peinture	0	0	-	0	-
1417	B	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 16 (côté E)	Centre	Bois	Peinture	0	0	-	0	-



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+1 - Vol 14 (Accueil)										
1418	B	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 16 (côté E)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1419	B	Porte(2) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 15 (côté E)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1420	B	Porte(2) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 15 (côté E)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1425	G	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
1432	D	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
1433	E	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
Nombre total d'unités de Diagnostic :				17	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		
								0,00%		

Bureaux Parking Raimbaldi - R+1 - Vol 15 (Bureau 3)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
1050	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-			-	Absence de revêtement
1051	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1052	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1053	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1054	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1055	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1056	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1057	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1058	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1059	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+1 - Vol 15 (Bureau 3)										
1060	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1061	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1062	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1430	B	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant Intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
1431	C	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant Intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement

Nombre total d'unités de Diagnostic :	9	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0,00%
---------------------------------------	---	-------------------------------	---	---------------------------	-------

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+1 - Vol 16 (Bureau 2)										
1016	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-			-	Absence de revêtement
1017	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1018	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1019	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1020	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1021	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1022	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1023	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1024	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1025	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1026	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1027	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1028	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+1 - Vol 16 (Bureau 2)										
1428	B	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant Intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
1429	C	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant Intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
Nombre total d'unités de Diagnostic :				9	Nombre d'unités de classe 3 :			0	Pourcentage de classe 3 : 0,00%	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+1 - Vol 17 (Bureau 1)										
1003	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
1004	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
1005	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
1006	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
1007	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
1008	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
1009	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
1010	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
1011	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
1012	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
1013	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
1014	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
1015	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-	-	-	-	Absence de revêtement
1426	B	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-	-	-	-	Absence de revêtement

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+1 - Vol 17 (Bureau 1)										
1427	C	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-	-	-	-	Absence de revêtement
Nombre total d'unités de Diagnostic :				9	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		
								0,00%		

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+1 - Vol 9 (W.c 1)										
1030	Tous	Plinthe	Centre	PVC	Brut	-	-	-	-	Absence de revêtement
1031	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
1032	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
1033	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
1034	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
1035	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
1036	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
1037	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
1038	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
1039	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
1424	D	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-	-	-	-	Absence de revêtement
Nombre total d'unités de Diagnostic :				7	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		
								0,00%		

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+2 - Vol 18 (W.c 2)										

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
1401	D	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-	-	-	-	Absence de revêtement
Bureaux Parking Raimbaldi - R+2 - Vol 18 (W.c 2)										
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 : 0,00%				

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
880	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
881	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
882	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
883	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
884	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
885	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
886	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
887	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
888	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
889	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
1386	B	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 23 (côté G)	Centre	Bois	Peinture	0	0	0	0	-
1387	B	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 23 (côté G)	Centre	Bois	Peinture	0	0	0	0	-
Nombre total d'unités de Diagnostic :		6	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 : 0,00%				

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+2 - Vol 21 (Sanitaires 2)										
1398	D	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 18 (côté B)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1399	D	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 18 (côté B)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
Nombre total d'unités de Diagnostic :			1		Nombre d'unités de classe 3 :			0		Pourcentage de classe 3 : 0,00%

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+2 - Vol 22 (Bureau 6)										
940	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-			-	Absence de revêtement
941	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
942	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
943	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
944	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
945	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
946	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
947	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
948	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
949	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
950	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
951	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
952	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
953	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
954	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
955	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Bureaux Parking Raimbaldi - R+2 - Vol 22 (Bureau 6)

1402	D	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant Intérieur)	Centre	PVC	Brut	-	-	-	-	Absence de revêtement
------	---	--	--------	-----	------	---	---	---	---	-----------------------

Nombre total d'unités de Diagnostic :		9	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 : 0,00%				
---------------------------------------	--	---	-------------------------------	--	---	---------------------------------	--	--	--	--

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Bureaux Parking Raimbaldi - R+2 - Vol 23 (Dégagement 2)

890	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-	-	-	-	Absence de revêtement
891	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
892	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
893	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
894	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
895	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
896	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
897	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
898	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
899	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
900	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
901	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
902	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
903	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
904	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
905	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
906	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation	
Bureaux Parking Raimbaldi - R+2 - Vol 23 (Dégagement 2)											
1388	F	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 24 (côté A)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-	
1389	F	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 24 (côté A)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-	
1400	G	Porte(2) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	Métal	Brut	-			-	Absence de revêtement	
Nombre total d'unités de Diagnostic :			11	Nombre d'unités de classe 3 :			0	Pourcentage de classe 3 :			0,00%

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+2 - Vol 24 (Hall d'entrée 1)										
927	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Peinture	-			-	Absence de revêtement
928	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
929	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
930	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
931	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
932	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
933	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
934	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
935	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
936	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
937	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
938	Plafond	Plafond(1)(Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
939	Plafond	Plafond(1)(Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1390	B	Porte(1)(Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 26 (côté G)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+2 - Vol 24 (Hall d'entrée 1)										
1391	B	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 26 (côté G)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1392	C	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 25 (côté H)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1393	C	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 25 (côté H)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1394	D	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 22 (côté A)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1395	D	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 22 (côté A)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1396	E	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1397	E	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
Nombre total d'unités de Diagnostic :				11	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		
								0,00%		

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+2 - Vol 25 (Bureau 5)										
956	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
957	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
958	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
959	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
960	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
961	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
962	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
963	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+2 - Vol 25 (Bureau 5)										
964	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
965	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
966	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
967	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
968	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
969	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
970	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
971	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
972	H	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
973	H	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
974	Tous	Plinthe	Centre	PVC	Brut	0			0	-
975	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-			-	Absence de revêtement
1407	B	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
1408	C	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
1409	D	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
1410	E	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
Nombre total d'unités de Diagnostic :		15	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 : 0,00%				

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+2 - Vol 26 (Bureau 4)										
907	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+2 - Vol 26 (Bureau 4)										
908	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
909	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
910	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
911	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
912	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
913	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
914	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
915	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
916	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
917	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
918	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
919	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
920	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
921	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
922	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
923	H	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
924	H	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
925	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Peinture	0	0	-	0	-
926	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Peinture	0	0	-	0	-
1403	B	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant Intérieur)	Centre	PVC	Brut	-	-	Absence de revêtement	-	-
1404	C	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant Intérieur)	Centre	PVC	Brut	-	-	Absence de revêtement	-	-
1405	D	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant Intérieur)	Centre	PVC	Brut	-	-	Absence de revêtement	-	-



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+2 - Vol 26 (Bureau 4)										
1406	E	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-	-	-	-	Absence de revêtement
Nombre total d'unités de Diagnostic :		14	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 : 0,00%				

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+3 - Vol 27 (W.c 3)										
821	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
822	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
823	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
824	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
825	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
826	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
827	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
828	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
829	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
830	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
831	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-	-	-	-	Absence de revêtement
1376	D	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-	-	-	-	Absence de revêtement
Nombre total d'unités de Diagnostic :		7	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 : 0,00%				

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+3 - Vol 28 (Cage escalier 5)										

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+3 - Vol 28 (Cage escalier 5)										
752	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
753	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
754	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
755	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
756	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
757	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
758	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
759	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
760	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
761	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1362	B	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 32 (côté G)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
Nombre total d'unités de Diagnostic :				6	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		
								0,00%		

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+3 - Vol 30 (Salle d'eau 1)										
809	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-			-	Absence de revêtement
810	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
811	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
812	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
813	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
814	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
815	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+3 - Vol 30 (Salle d'eau 1)										
816	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
817	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
818	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
819	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
820	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1373	D	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 27 (côté B)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1374	D	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 27 (côté B)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
Nombre total d'unités de Diagnostic :				7	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		
								0,00%		

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+3 - Vol 31 (Bureau 9)										
864	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
865	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
866	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
867	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
868	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
869	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
870	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
871	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
872	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
873	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
874	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+3 - Vol 31 (Bureau 9)										
875	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
876	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
877	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
878	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-			-	Absence de revêtement
879	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-			-	Absence de revêtement
1377	F	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
Nombre total d'unités de Diagnostic :				9	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		
								0,00%		

Bureaux Parking Raimbaldi - R+3 - Vol 32 (Hall 3)										
762	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-			-	Absence de revêtement
763	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
764	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
765	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
766	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
767	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
768	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
769	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
770	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
771	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
772	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
773	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+3 - Vol 32 (Hall 3)										
774	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
775	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
776	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
777	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
778	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1363	F	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 33 (côté A)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1375	G	Porte(2) (Ouvrant / dormant Intérieur)	Centre	Métal	Brut	-			-	Absence de revêtement

Nombre total d'unités de Diagnostic :	11	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0,00%
---------------------------------------	----	-------------------------------	---	---------------------------	-------

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+3 - Vol 33 (Hall d'entrée 2)										
798	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-			-	Absence de revêtement
799	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
800	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
801	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
802	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
803	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
804	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
805	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
806	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
807	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
808	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+3 - Vol 33 (Hall d'entrée 2)										
832	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-	-	-	-	Absence de revêtement
833	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	-	-	-	-	Absence de revêtement
834	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	-	-	-	-	Absence de revêtement
835	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	-	-	-	-	Absence de revêtement
836	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	-	-	-	-	Absence de revêtement
837	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	-	-	-	-	Absence de revêtement
838	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	-	-	-	-	Absence de revêtement
839	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	-	-	-	-	Absence de revêtement
840	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	-	-	-	-	Absence de revêtement
841	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	-	-	-	-	Absence de revêtement
842	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	-	-	-	-	Absence de revêtement
843	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
844	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	0	0	-
1364	B	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 35 (côté G)	Centre	Bois	Peinture	0	0	0	0	-
1365	C	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 34 (côté H)	Centre	Bois	Peinture	0	0	0	0	-
1366	D	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 31 (côté C)	Centre	Bois	Peinture	0	0	0	0	-
1367	E	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	Bois	Peinture	0	0	0	0	-
1368	E	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	Bois	Peinture	0	0	0	0	-
1369	E	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	Bois	Peinture	0	0	0	0	-
1370	E	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	Bois	Peinture	0	0	0	0	-



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+3 - Vol 33 (Hall d'entrée 2)										
1371	E	Porte(1)(Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1372	E	Porte(1)(Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
Nombre total d'unités de Diagnostic :			11	Nombre d'unités de classe 3 :			0	Pourcentage de classe 3 : 0,00%		

Bureaux Parking Raimbaldi - R+3 - Vol 34 (Bureau 8)

845	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-			-	Absence de revêtement
846	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	-			-	Absence de revêtement
847	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	-			-	Absence de revêtement
848	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	-			-	Absence de revêtement
849	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	-			-	Absence de revêtement
850	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	-			-	Absence de revêtement
851	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	-			-	Absence de revêtement
852	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	-			-	Absence de revêtement
853	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	-			-	Absence de revêtement
854	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	-			-	Absence de revêtement
855	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	-			-	Absence de revêtement
856	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	-			-	Absence de revêtement
857	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	-			-	Absence de revêtement
858	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	-			-	Absence de revêtement
859	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	-			-	Absence de revêtement
860	H	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	-			-	Absence de revêtement

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+3 - Vol 34 (Bureau 8)										
861	H	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	-	-	-	-	Absence de revêtement
862	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
863	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
1382	B	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-	-	-	-	Absence de revêtement
1383	C	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-	-	-	-	Absence de revêtement
1384	D	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-	-	-	-	Absence de revêtement
1385	E	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-	-	-	-	Absence de revêtement
Nombre total d'unités de Diagnostic :				14	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		
								0,00%		

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+3 - Vol 35 (Bureau 7)										
779	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
780	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
781	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
782	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
783	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
784	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
785	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
786	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
787	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
788	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+3 - Vol 35 (Bureau 7)										
789	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
790	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
791	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
792	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
793	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
794	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
795	H	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
796	H	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
797	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-	-	Absence de revêtement	-	-
1378	B	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-	-	Absence de revêtement	-	-
1379	C	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-	-	Absence de revêtement	-	-
1380	D	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-	-	Absence de revêtement	-	-
1381	E	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-	-	Absence de revêtement	-	-
Nombre total d'unités de Diagnostic :		14	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		0,00%		
Bureaux Parking Raimbaldi - R+4 - Vol 45 (W.c 4)										
1352	D	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-	-	Absence de revêtement	-	-
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		0,00%		

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+4 - Vol 46 (Cage escalier 6)										
648	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
649	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
650	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
651	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
652	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
653	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
654	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
655	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
656	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
657	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1335	B	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 51 (côté G)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
Nombre total d'unités de Diagnostic :				6	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		
								0,00%		

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+4 - Vol 48 (Bureau 10)										
741	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-			-	Absence de revêtement
742	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
743	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
744	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
745	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
746	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
747	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+4 - Vol 48 (Bureau 10)										
748	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
749	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
750	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
751	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1353	D	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
Nombre total d'unités de Diagnostic :			7	Nombre d'unités de classe 3 :			0	Pourcentage de classe 3 : 0,00%		

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+4 - Vol 49 (Salle d'eau 2)										
1349	D	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 45 (côté B)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1350	D	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 45 (côté B)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+4 - Vol 50 (Hall d'entrée 3)										
694	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-			-	Absence de revêtement
695	A	Mur	Centre	Plâtre	Crépis	0			0	-
696	A	Mur	Centre	Plâtre	Crépis	0			0	-
697	B	Mur	Centre	Plâtre	Crépis	0			0	-
698	B	Mur	Centre	Plâtre	Crépis	0			0	-

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+4 - Vol 50 (Hall d'entrée 3)										
699	C	Mur	Centre	Plâtre	Crépis	0			0	-
700	C	Mur	Centre	Plâtre	Crépis	0			0	-
701	D	Mur	Centre	Plâtre	Crépis	0			0	-
702	D	Mur	Centre	Plâtre	Crépis	0			0	-
703	E	Mur	Centre	Plâtre	Crépis	0			0	-
704	E	Mur	Centre	Plâtre	Crépis	0			0	-
705	F	Mur	Centre	Plâtre	Crépis	0			0	-
706	F	Mur	Centre	Plâtre	Crépis	0			0	-
707	G	Mur	Centre	Plâtre	Crépis	0			0	-
708	G	Mur	Centre	Plâtre	Crépis	0			0	-
709	H	Mur	Centre	Plâtre	Crépis	0			0	-
710	H	Mur	Centre	Plâtre	Crépis	0			0	-
711	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1338	B	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 54 (côté G)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1339	B	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 54 (côté G)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1340	C	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1341	C	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1342	E	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1343	E	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1344	E	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+4 - Vol 50 (Hall d'entrée 3)										
1345	E	Porte(2) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1346	E	Porte(2) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1347	H	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1348	H	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-

Nombre total d'unités de Diagnostic :	15	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0,00%
---------------------------------------	----	-------------------------------	---	---------------------------	-------

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+4 - Vol 51 (Dégagement 3)										
658	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
659	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
660	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
661	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
662	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
663	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
664	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
665	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
666	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
667	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
668	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
669	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
670	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+4 - Vol 51 (Dégagement 3)										
671	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
672	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
673	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
674	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Peinture	-			-	Absence de revêtement
1336	F	Porte(1)(Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 50 (côté A)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1337	F	Porte(1)(Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 50 (côté A)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1351	G	Porte(2)(Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	Métal	Brut	-			-	Absence de revêtement
Nombre total d'unités de Diagnostic :			11	Nombre d'unités de classe 3 :			0	Pourcentage de classe 3 :		
								0,00%		

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+4 - Vol 52 (Bureau 11)										
727	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Brut	0			0	-
728	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
729	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
730	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
731	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
732	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
733	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
734	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
735	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
736	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+4 - Vol 52 (Bureau 11)										
737	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
738	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
739	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
740	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-			-	Absence de revêtement
1360	B	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
1361	C	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
Nombre total d'unités de Diagnostic :				10	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		
								0,00%		

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+4 - Vol 53 (Bureau 12)										
712	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
713	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
714	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
715	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
716	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
717	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
718	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
719	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
720	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
721	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
722	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
723	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+4 - Vol 53 (Bureau 12)										
724	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
725	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
726	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-			-	Absence de revêtement
1358	B	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant Intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
1359	C	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant Intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
Nombre total d'unités de Diagnostic :			10	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 : 0,00%			

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+4 - Vol 54 (Bureau 13)										
675	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Peinture	-	-	Absence de revêtement	-	-
676	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
677	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
678	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
679	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
680	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
681	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
682	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
683	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
684	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
685	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
686	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
687	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+4 - Vol 54 (Bureau 13)										
688	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
689	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
690	H	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
691	H	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
692	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
693	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1354	B	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
1355	C	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
1356	D	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
1357	E	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
Nombre total d'unités de Diagnostic :			14	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 : 0,00%			

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+5 - Vol 36 (W.c 5)										
610	Tous	Plinthe	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
611	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-			-	Absence de revêtement
612	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
613	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
614	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
615	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
616	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+5 - Vol 36 (W.c 5)										
617	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
618	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
619	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
620	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
621	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1325	D	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
Nombre total d'unités de Diagnostic :				8	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		
								0,00%		

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+5 - Vol 37 (Cage escalier 7)										
542	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
543	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
544	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
545	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
546	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
547	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
548	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
549	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
550	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
551	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1310	B	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 42 (côté G)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+5 - Vol 37 (Cage escalier 7)										
1311	B	Porte(1)(Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 42 (côté G)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
Nombre total d'unités de Diagnostic :		6	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 : 0,00%				

Bureaux Parking Raimbaldi - R+5 - Vol 39 (Local 2)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
622	Plafond	Plafond(1)(Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
623	Plafond	Plafond(1)(Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
624	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
625	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
626	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
627	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
628	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
629	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
630	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
631	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
632	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-			-	Absence de revêtement
Nombre total d'unités de Diagnostic :		6	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 : 0,00%				

Bureaux Parking Raimbaldi - R+5 - Vol 40 (Salle d'eau 3)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
600	Plafond	Plafond(1)(Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+5 - Vol 40 (Salle d'eau 3)										
601	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
602	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
603	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
604	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
605	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
606	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
607	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
608	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
609	Tous	Plinthe	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
1316	D	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 36 (côté B)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1317	D	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 36 (côté B)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
Nombre total d'unités de Diagnostic :				7	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		
								0,00%		

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+5 - Vol 41 (Hall d'entrée 4)										
590	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-			-	Absence de revêtement
591	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
592	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
593	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
594	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
595	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
596	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+5 - Vol 41 (Hall d'entrée 4)										
597	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
598	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
599	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1314	D	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1315	D	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1318	D	Porte(2) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1319	D	Porte(2) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1320	B	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1321	B	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1322	C	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1323	C	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
Nombre total d'unités de Diagnostic :		10	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 : 0,00%				

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+5 - Vol 42 (Dégagement 4)										
552	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-			-	Absence de revêtement
553	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
554	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
555	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+5 - Vol 42 (Dégagement 4)										
556	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
557	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
558	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
559	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
560	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
561	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
562	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
563	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
564	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
565	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
566	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
567	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
568	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1312	F	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 41 (côté A)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1313	F	Porte(1) (Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 41 (côté A)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1324	G	Porte(2) (Ouvrant / dormant Intérieur)	Centre	Métal	Brut	-			-	Absence de revêtement
Nombre total d'unités de Diagnostic :			11	Nombre d'unités de classe 3 :			0	Pourcentage de classe 3 : 0,00%		

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+5 - Vol 43 (Bureau 14)										
633	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-			-	Absence de revêtement



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+5 - Vol 43 (Bureau 14)										
634	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
635	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
636	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
637	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
638	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
639	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
640	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
641	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
642	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
643	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
644	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
645	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
646	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
647	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1326	E	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant Intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
1333	B	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant Intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
1334	C	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant Intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
Nombre total d'unités de Diagnostic :		11	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 : 0,00%				
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+5 - Vol 44 (Bureau 15)										

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+5 - Vol 44 (Bureau 15)										
569	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
570	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
571	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
572	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
573	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
574	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
575	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
576	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
577	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
578	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
579	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
580	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
581	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
582	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
583	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
584	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
585	H	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
586	H	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
587	I	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
588	I	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	0	-	0	-
589	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-	-	Absence de revêtement	-	Absence de revêtement
1327	B	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant Intérieur)	Centre	PVC	Brut	-	-	Absence de revêtement	-	Absence de revêtement

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation	
Bureaux Parking Raimbaldi - R+5 - Vol 44 (Bureau 15)											
1328	C	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-	-	-	-	Absence de revêtement	
1329	D	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant Intérieur)	Centre	PVC	Brut	-	-	-	-	Absence de revêtement	
1330	E	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-	-	-	-	Absence de revêtement	
1331	F	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-	-	-	-	Absence de revêtement	
1332	G	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-	-	-	-	Absence de revêtement	
Nombre total d'unités de Diagnostic :			17	Nombre d'unités de classe 3 :			0	Pourcentage de classe 3 :			0,00%

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation	
Bureaux Parking Raimbaldi - R+6 - Vol 55 (W.c 6)											
1299	D	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant Intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement	
Nombre total d'unités de Diagnostic :			1	Nombre d'unités de classe 3 :			0	Pourcentage de classe 3 :			0,00%

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+6 - Vol 56 (Cage escalier 8)										
439	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
440	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
441	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
442	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
443	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+6 - Vol 56 (Cage escalier 8)										
444	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
445	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
446	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
447	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
448	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-			-	Absence de revêtement
1288	B	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 59 (côté I)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
Nombre total d'unités de Diagnostic :				7	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		
								0,00%		

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+6 - Vol 58 (Salle d'eau 4)										
1297	D	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 55 (côté B)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1298	D	Porte(1) (Ouvrant / dormant intérieur) / Vol 55 (côté B)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
Nombre total d'unités de Diagnostic :				1	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		
								0,00%		

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+6 - Vol 59 (Dégagement 5)										
449	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
450	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
451	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
452	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+6 - Vol 59 (Dégagement 5)										
453	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
454	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
455	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
456	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
457	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
458	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
459	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
460	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
461	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
462	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
463	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
464	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
465	H	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
466	H	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
467	I	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
468	I	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
469	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-			-	Absence de revêtement
1289	H	Porte(1) Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 60 (côté A)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1290	H	Porte(1) Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 60 (côté A)	Centre	Bois	Peinture	0			0	-
1309	I	Porte(2) Ouvrant / dormant Intérieur)	Centre	Métal	Brut	-			-	Absence de revêtement
Nombre total d'unités de Diagnostic :			13	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 : 0,00%			

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+6 - Vol 60 (Hall 5)										
504	Plafond	Plafond('1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
505	Plafond	Plafond('1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
506	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
507	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
508	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
509	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
510	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
511	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
512	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
513	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
514	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
515	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
516	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
517	F	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
518	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
519	G	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
520	H	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
521	H	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
522	I	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
523	I	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
524	J	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
525	J	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
526	K	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+6 - Vol 60 (Hall 5)										
527	K	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
528	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-	-	Absence de revêtement	-	-
1291	B	Porte(1)(Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 62 (côté G)	Centre	Bois	Peinture	0	-	-	0	-
1292	B	Porte(1)(Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 62 (côté G)	Centre	Bois	Peinture	0	-	-	0	-
1293	F	Porte(1)(Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 61 (côté A)	Centre	Bois	Peinture	0	-	-	0	-
1294	F	Porte(1)(Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 61 (côté A)	Centre	Bois	Peinture	0	-	-	0	-
1295	K	Porte(1)(Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 58 (côté B)	Centre	Bois	Peinture	0	-	-	0	-
1296	K	Porte(1)(Ouvrant / dormant Intérieur) / Vol 58 (côté B)	Centre	Bois	Peinture	0	-	-	0	-
1300	I	Fenêtre(1)(Ouvrant / dormant Intérieur)	Centre	PVC	Brut	-	-	Absence de revêtement	-	-
1305	D	Fenêtre(1)(Ouvrant / dormant Intérieur)	Centre	PVC	Brut	-	-	Absence de revêtement	-	-
1306	E	Fenêtre(1)(Ouvrant / dormant Intérieur)	Centre	PVC	Brut	-	-	Absence de revêtement	-	-
Nombre total d'unités de Diagnostic :			19	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		0,00%	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+6 - Vol 61 (Bureau 16)										
529	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-	-	Absence de revêtement	-	-
530	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-
531	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0	-	-	0	-

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+6 - Vol 61 (Bureau 16)										
532	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
533	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
534	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
535	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
536	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
537	D	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
538	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
539	E	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
540	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
541	Plafond	Plafond(1) (Plafond)	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
1307	B	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
1308	C	Fenêtre(1) (Ouvrant / dormant intérieur)	Centre	PVC	Brut	-			-	Absence de revêtement
Nombre total d'unités de Diagnostic :				9	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 : 0,00%		

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Bureaux Parking Raimbaldi - R+6 - Vol 62 (Bureau 17)										
487	Tous	Plinthe	Centre	Carrelage	Brut	-			-	Absence de revêtement
488	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
489	A	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
490	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
491	B	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-
492	C	Mur	Centre	Plâtre	Peinture	0			0	-