



## ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES

Arrêté du 29 mars 2007 modifié par l'arrêté du 7 mars 2012, Arrêté du 7 décembre 2011, Arrêté du 14 décembre 2009, Article L 133-6 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF P 03-201 de février 2016.

### A DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS

- Localisation du ou des bâtiments**

Désignation du ou des lots de copropriété : <b>Maison individuelle</b>	Descriptif du bien : <b>Un bâtiment d'habitation ad usage des bureaux</b>
Adresse : <b>Villa Paradisio 24 boulevard de Cimiez 06000 NICE</b>	Encombrement constaté : <b>Cave atelier, encombrée le jour de la visite, seules les parties accessibles ont été contrôlées.</b>
Référence Cadastre : <b>NC</b>	Situation du lot ou des lots de copropriété
Le site se situe dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant infestée par les termites ou susceptible de l'être à court terme.	Mitoyenneté : <b>NON</b> Bâti : <b>OUI</b> Document(s) joint(s) : <b>Néant</b>

### B DESIGNATION DU CLIENT

- Désignation du client

Nom / Prénom : **VILLE DE NICE**  
 Qualité : **Administration**  
 Adresse : **5 rue de l'Hotel de Ville**  
           **06364 NICE Cedex 4**

Nom et qualité de la (des) personne(s) présentes sur le site lors de la visite : **Aucun**

### C DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

- Identité de l'opérateur de diagnostic

Nom / Prénom : **RIZZANTE Adriano**  
 Raison sociale et nom de l'entreprise :  
**SARL A.D.T.I EX'IM AZUR**  
 Adresse : **20 Bd Lech Walesa 06300 NICE**  
 N° siret : **49131357300025**  
 N° certificat de qualification : **CPDI 2403**  
 Date d'obtention : **26/02/2014**  
 Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : **ICERT**  
**Parc EDONIA**  
**Rue de la Terre Victoria**  
**35760 ST GREGOIRE**

Organisme d'assurance professionnelle : **LSN Assurances**

N° de contrat d'assurance : **FR00011639EO18A - A007**

Date de validité du contrat d'assurance : **31/12/2018**



D IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS :		
Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
<b>2ème SS</b>		
<b>Dégagement cave</b>	Porte + Bâti n°2 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°1 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Béton	Absence d'indice
	Plafond - Flocage	Absence d'indice
<b>Cave n°1</b>	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°1 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°2 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Béton	Absence d'indice
<b>Cave n°2</b>	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°1 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Béton	Absence d'indice
<b>Cave n°3</b>	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Béton	Absence d'indice
<b>2ème SS / 1er SS</b>		
<b>Escalier n°1</b>	Main-courante - Métal Peinture	Absence d'indice
	Ensemble des balustres - Métal Peinture	Absence d'indice
	Ensemble des contre-marches - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Ensemble des marches - Marbre Peinture	Absence d'indice
	Limon - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
<b>1er SS</b>		
<b>Dégagement n°1</b>	Dormant de porte - Métal Peinture	Absence d'indice
	Ouvrant extérieur de porte - Métal Peinture	Absence d'indice
	Ouvrant intérieur de porte - Métal Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°1 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Mur - Métal Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Dalles de sol	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°2 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°3 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°4 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°5 - Bois Peinture	Absence d'indice
<b>Débarras n°1</b>	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Mur - Métal Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°1 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Dalles de sol	Absence d'indice
	Plinthes - Carrelage Non peint	Absence d'indice
<b>Couloir Caves</b>	Porte + Bâti n°6 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Mur - Métal Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°7 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°1 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°2 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°3 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°4 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°5 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Ciment	Absence d'indice
Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice	
<b>Cave n°4</b>	Plafond - Flocage	Absence d'indice
	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Ciment	Absence d'indice
<b>Débarras n°2</b>	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Flocage	Absence d'indice
	Plancher - Ciment	Absence d'indice
<b>Sas chaufferie</b>	Mur - Ciment	Absence d'indice
	Plafond - Flocage	Absence d'indice
	Plancher - Béton	Absence d'indice
	Porte n°1 Dormant - Métal Tissu	Absence d'indice
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Métal Tissu	Absence d'indice



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Métal Tissu	Absence d'indice
Chaufferie	Porte n°1 Dormant - Métal Tissu	Absence d'indice
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Métal Tissu	Absence d'indice
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Métal Tissu	Absence d'indice
	Mur - Ciment	Absence d'indice
	Plafond - Flocage	Absence d'indice
	Plancher - Béton	Absence d'indice
Salle stockage mazout	Mur - pierres, béton	Absence d'indice
	Plafond - Flocage	Absence d'indice
	Plancher - Béton	Absence d'indice
	Conduit - Calorifuge	Absence d'indice
	Porte n°1 Dormant - Métal	Absence d'indice
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Métal	Absence d'indice
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Métal	Absence d'indice
Vide-sanitaire n°1	Mur - pierres, béton	Absence d'indice
	Plafond - Béton	Absence d'indice
	Plancher - terre, pierres, béton	Absence d'indice
Archives n°1	Porte + Bâti n°2 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°1 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Flocage	Absence d'indice
	Plancher - Parquet, revêtement pvc	Absence d'indice
Archives n°2	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°1 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Dormant - aluminium	Absence d'indice
	Plafond - Flocage	Absence d'indice
	Plancher - Carrelage	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - aluminium	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - aluminium	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Volets - aluminium	Absence d'indice
Archives n°3	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Flocage	Absence d'indice
	Plancher - Carrelage	Absence d'indice
Salle d'eau n°1	Mur - Carrelage	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice
<b>Cuisine</b>	Mur - Carrelage	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°1 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Plinthes - Carrelage Non peint	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°2 - Bois Peinture	Absence d'indice
<b>Entrée s/s</b>	Dormant de porte - Métal Peinture	Absence d'indice
	Ouvrant extérieur de porte - Métal Peinture	Absence d'indice
	Ouvrant intérieur de porte - Métal Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Ciment	Absence d'indice
<b>Terrasse caves</b>	Mur - Ciment	Absence d'indice
	Plafond - Ciment	Absence d'indice
	Plancher - Ciment	Absence d'indice
<b>Cave, atelier</b>	Plancher - terre, ciment	Absence d'indice
	Murs - pierres, ciment	Absence d'indice
	Plafond - Brique	Absence d'indice
	Porte - Métal Peinture	Absence d'indice
	Bati porte - Métal Peinture	Absence d'indice
<b>Débarras, cave</b>	Plancher - terre, ciment	Absence d'indice
	Murs - Pierres, ciment	Absence d'indice
	Plafond - Brique	Absence d'indice
	Porte - Bois Peinture	Absence d'indice
	Bati porte - Bois Peinture	Absence d'indice
<b>Local technique</b>	Plancher - terre, ciment	Absence d'indice
	Murs - Béton	Absence d'indice
	Plafond - Béton	Absence d'indice
	Porte - Métal Peinture	Absence d'indice
	Bati porte - Métal Peinture	Absence d'indice
	Conduit n°1 - Calorifuge	Absence d'indice
<b>Débarras jardin</b>	Dormant de porte - Métal Peinture	Absence d'indice
	Ouvrant extérieur de porte - Métal Peinture	Absence d'indice
	Ouvrant intérieur de porte - Métal Peinture	Absence d'indice
	Mur - lambris bois Peinture	Absence d'indice



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Moquette	Absence d'indice
Vide-sanitaire n°2	Mur - pierres, béton	Absence d'indice
	Plafond - Béton	Absence d'indice
	Plancher - terre, pierres, béton	Absence d'indice
<b>1er SS</b>		
WC n°1	Mur - Métal Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Dalles de sol	Absence d'indice
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
<b>1er SS / RDC</b>		
Escalier de service n°1	Ensemble des balustres - Métal Peinture	Absence d'indice
	Ensemble des contre-marches - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Ensemble des marches - Marbre Peinture	Absence d'indice
	Limon - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Main-courante - Métal Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Conduit - Amiante ciment	Absence d'indice
<b>RDC</b>		
Auditorium	Dormant de porte - Bois Peinture	Absence d'indice
	Ouvrant extérieur de porte - Bois Peinture	Absence d'indice
	Ouvrant intérieur de porte - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Toile de verre	Absence d'indice
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plancher - PVC	Absence d'indice
	Mur - Plastique Tissu	Absence d'indice
Escalier, auditorium	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Main-courante - Bois	Absence d'indice
	Faux-plafond - Dalles	Absence d'indice
	Ensemble des contre-marches - PVC	Absence d'indice

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Ensemble des marches - PVC	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Tissu	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
<b>Mezzanine auditorium</b>	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Tissu	Absence d'indice
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Plancher - PVC	Absence d'indice
<b>Sas auditorium</b>	Porte + Bâti n°2 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°1 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plancher - PVC	Absence d'indice
<b>Escalier auditorium</b>	Plinthes - Marbre Non peint	Absence d'indice
	Main-courante - Métal	Absence d'indice
	Ensemble des contre-marches - Marbre	Absence d'indice
	Ensemble des marches - Marbre	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
<b>Jardin</b>	Mur - Ciment	Absence d'indice
	Plancher - terre, pierres	Absence d'indice
	Portail - Métal	Absence d'indice
<b>Parking</b>	Plancher - goudron	Absence d'indice
<b>Façades bâtiment</b>	Auvent - Métal Peinture	Absence d'indice
<b>Entrée</b>	Dormant de porte - Bois Peinture	Absence d'indice
	Ouvrant extérieur de porte - Bois Peinture	Absence d'indice
	Ouvrant intérieur de porte - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Marbre	Absence d'indice
	Marches - Marbre	Absence d'indice
	Contre-marches - Marbre	Absence d'indice
	Balustres - Métal Peinture	Absence d'indice
<b>Hall</b>	Porte + Bâti n°2 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°3 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°4 - Bois Peinture	Absence d'indice



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Porte + Bâti n°1 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Parquet	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°5 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°6 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°7 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°8 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°9 - Bois Peinture	Absence d'indice
<b>Bureau d accueil</b>	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice
	Faux-plafond - dalles isolantes d après 1997 Peinture	Absence d'indice
	Plancher - PVC	Absence d'indice
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
Porte n°1 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice	
<b>Salle d'eau n°2</b>	Mur - Carrelage	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice
	Plinthes - Carrelage Non peint	Absence d'indice
	Faux-plafond - dalles isolantes d après 1997 Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice
<b>WC n°2</b>	Mur - Carrelage	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice
	Plinthes - Carrelage Non peint	Absence d'indice
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Volets - Métal Peinture	Absence d'indice
<b>WC n°3</b>	Mur - Carrelage	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plinthes - Carrelage Non peint	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Volets - Métal Peinture	Absence d'indice
<b>Bureau n°1</b>	Placard n°1 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Placard n°2 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Placard n°3 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Toile de verre	Absence d'indice
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Parquet	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Volets - Métal Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
Fenêtre n°2 Volets - Métal Peinture	Absence d'indice	
<b>Bureau n°2</b>	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Volets - Métal Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Parquet Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°1 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°2 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Volets - Métal Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°3 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice
Fenêtre n°3 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice	

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°3 Volets - Métal Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°3 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°4 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°5 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°6 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Cheminée - Marbre Peinture	Absence d'indice
<b>Bureau n°3</b>	Cheminée - Marbre Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°1 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°2 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°3 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°4 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Volets - Métal Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Volets - Métal Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°5 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Parquet Peinture	Absence d'indice
Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice	
<b>Bureau n°4</b>	Fenêtre n°3 Volets - Métal Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°4 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Bois Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Parquet Peinture	Absence d'indice
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°4 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°4 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°4 Volets - Métal Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°5 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°5 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°5 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *	
	Fenêtre n°5 Volets - Métal Peinture	Absence d'indice	
	Mur - Bois Peinture	Absence d'indice	
	Cheminée - Bois Peinture	Absence d'indice	
	Porte + Bâti n°1 - Bois Peinture	Absence d'indice	
	Porte + Bâti n°2 - Bois Peinture	Absence d'indice	
	Porte + Bâti n°3 - Bois Peinture	Absence d'indice	
	Porte + Bâti n°4 - Bois Peinture	Absence d'indice	
	Fenêtre n°1 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice	
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice	
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice	
	Fenêtre n°1 Volets - Métal Peinture	Absence d'indice	
	Fenêtre n°2 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice	
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice	
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice	
	Fenêtre n°2 Volets - Métal Peinture	Absence d'indice	
	Fenêtre n°3 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice	
	Fenêtre n°3 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice	
	Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice	
	<b>Terrasse</b>	Plafond - Ciment Peinture	Absence d'indice
		Mur - Crepi Peinture	Absence d'indice
Plancher - Marbre		Absence d'indice	
Garde-corps - Ciment Peinture		Absence d'indice	
<b>Bureau n°5</b>	Porte + Bâti n°2 - Bois Peinture	Absence d'indice	
	Embrasures - Plâtre Toile de verre	Absence d'indice	
	Fenêtre n°1 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice	
	Porte + Bâti n°1 - Bois Peinture	Absence d'indice	
	Mur - Plâtre Toile de verre	Absence d'indice	
	Plinthes - Carrelage Non peint	Absence d'indice	
	Faux-plafond - dalles isolantes	Absence d'indice	
	Plancher - PVC	Absence d'indice	
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice	
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice	
Fenêtre n°1 Volets - Métal Peinture	Absence d'indice		
<b>Débarras n°3</b>	Mur - Plâtre Toile de verre	Absence d'indice	
	Porte + Bâti n°1 - Bois Peinture	Absence d'indice	
	Faux-plafond - dalles isolantes	Absence d'indice	
	Plancher - PVC	Absence d'indice	

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plinthes - Moquette	Absence d'indice
<b>Palier de service n°1</b>	Porte + Bâti n°2 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°3 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°4 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°1 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Carrelage	Absence d'indice
	Embrasures - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Balustres - Métal Peinture	Absence d'indice
<b>RDC/1er</b>		
<b>Escalier de service n°2</b>	Ensemble des balustres - Métal Peinture	Absence d'indice
	Ensemble des contre-marches - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Ensemble des marches - Marbre Peinture	Absence d'indice
	Limon - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Main-courante - Métal Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
<b>Escalier Hall</b>	Plinthes - Marbre Non peint	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Volets - Métal Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Volets - Métal Peinture	Absence d'indice
	Garde-corps n°1 - Métal Peinture	Absence d'indice
	Garde-corps n°2 - Métal Peinture	Absence d'indice
	Ensemble des balustres - Métal Peinture	Absence d'indice
	Ensemble des contre-marches - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Ensemble des marches - Marbre Peinture	Absence d'indice
	Limon - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Main-courante - Bois Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
<b>1er</b>		
<b>Palier de service n°2</b>	Fenêtre n°1 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Marbre	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Volets - Métal Peinture	Absence d'indice
	Conduit - Amiante ciment Peinture	Absence d'indice
<b>Dégagement n°2</b>	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°1 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°2 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°3 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°4 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°5 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°6 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°7 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Parquet	Absence d'indice
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
<b>Débarras n°4</b>	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice
	Plancher - PVC	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Allège de fenêtre - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Embrasure - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Volets - Métal Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Dormant	Absence d'indice
Garde-corps - Métal Peinture	Absence d'indice	
<b>WC n°4</b>	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice
	Mur - Carrelage Non peint	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Allège de fenêtre - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Embrasure - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Dormant	Absence d'indice
	Garde-corps - Métal Peinture	Absence d'indice
	Volets - Métal Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plancher - PVC	Absence d'indice
<b>Bureau n°6</b>	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Toile de verre	Absence d'indice
	Embrasure n°2 - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Embrasure n°1 - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Dormant	Absence d'indice
	Garde-corps n°1 - Métal Peinture	Absence d'indice
	Volets n°1 - Métal Peinture	Absence d'indice
	Faux-plafond - dalles isolantes Peinture	Absence d'indice
	Plancher - PVC	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Dormant	Absence d'indice
	Garde-corps n°2 - Métal Peinture	Absence d'indice
Volets n°2 - Métal Peinture	Absence d'indice	
<b>Couloir n°1</b>	Dormant de porte - Bois Peinture	Absence d'indice
	Ouvrant extérieur de porte - Bois Peinture	Absence d'indice
	Ouvrant intérieur de porte - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°1 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Toile de verre	Absence d'indice
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Parquet	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°2 - Bois Peinture	Absence d'indice
<b>Dégagement n°3</b>	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Mur - Plâtre Toile de verre	Absence d'indice
	Faux-plafond - dalles isolantes Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Parquet	Absence d'indice
<b>Local serveur</b>		Absence d'indice
<b>Bureau n°7</b>	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Toile de verre	Absence d'indice
	Embrasure - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Dormant	Absence d'indice
	Garde-corps - Métal Peinture	Absence d'indice
	Volets - Métal Peinture	Absence d'indice
	Faux-plafond - dalles isolantes Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Parquet	Absence d'indice
<b>Couloir n°2</b>	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Toile de verre	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Dormant	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Dormant	Absence d'indice
	Garde-corps n°1 - Métal Peinture	Absence d'indice
	Garde-corps n°2 - Métal Peinture	Absence d'indice
	Volets n°1 - Métal Peinture	Absence d'indice
	Volets n°2 - Métal Peinture	Absence d'indice
	Faux-plafond - dalles isolantes Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Parquet	Absence d'indice
	Porte n°1 Dormant - Métal Peinture	Absence d'indice
Porte n°1 Ouvrant extérieur - Métal Peinture	Absence d'indice	
Porte n°1 Ouvrant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice	
<b>Bureau n°8</b>	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Toile de verre	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Dormant	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Dormant	Absence d'indice
	Garde-corps n°1 - Métal Peinture	Absence d'indice
	Garde-corps n°2 - Métal Peinture	Absence d'indice
	Volets n°1 - Métal Peinture	Absence d'indice
	Volets n°2 - Métal Peinture	Absence d'indice
	Faux-plafond - dalles isolantes Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Parquet	Absence d'indice
Bureau n°9	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°1 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Toile de verre	Absence d'indice
	Embrasure - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Dormant	Absence d'indice
	Garde-corps - Métal Peinture	Absence d'indice
	Volets - Métal Peinture	Absence d'indice
	Faux-plafond - dalles isolantes Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Parquet	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°2 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Embrasures - Plâtre Toile de verre	Absence d'indice
Bureau n°10	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Embrasures n°1 - Plâtre Toile de verre	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Toile de verre	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°1 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Embrasure n°3 - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Embrasure n°2 - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Dormant	Absence d'indice
	Garde-corps n°1 - Métal Peinture	Absence d'indice
	Volets n°1 - Métal Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Parquet	Absence d'indice

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Dormant	Absence d'indice
	Garde-corps n°2 - Métal Peinture	Absence d'indice
	Volets n°2 - Métal Peinture	Absence d'indice
<b>Bureau n°11</b>	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Embrasures n°1 - Plâtre Toile de verre	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Toile de verre	Absence d'indice
	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice
	Embrasure n°2 - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Embrasure n°3 - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Dormant	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Dormant	Absence d'indice
	Garde-corps n°1 - Métal Peinture	Absence d'indice
	Garde-corps n°2 - Métal Peinture	Absence d'indice
	Volets n°1 - Métal Peinture	Absence d'indice
	Volets n°2 - Métal Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
Plancher - Parquet	Absence d'indice	
<b>Bureau n°12</b>	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Embrasures n°1 - Plâtre Toile de verre	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Toile de verre	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°1 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°2 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Embrasure n°2 - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Dormant	Absence d'indice
	Garde-corps - Métal Peinture	Absence d'indice
	Volets - Métal Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Parquet	Absence d'indice
<b>Bureau n°13</b>	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Embrasures n°1 - Plâtre Toile de verre	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Toile de verre	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°1 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°2 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Embrasure n°2 - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Dormant	Absence d'indice
	Volets n°1 - Métal Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Parquet	Absence d'indice
	Embrasure n°3 - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Dormant	Absence d'indice
	Volets n°2 - Métal Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°3 Dormant	Absence d'indice
	Fenêtre n°3 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°4 Dormant	Absence d'indice
Volets n°3 - Métal Peinture	Absence d'indice	
<b>Balcon</b>	Mur - Crepi Peinture	Absence d'indice
	Garde-corps - Ciment Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Ciment Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Carrelage	Absence d'indice
<b>Bureau n°14</b>	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Embrasures n°1 - Plâtre Toile de verre	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Toile de verre	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°1 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°2 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Embrasure n°2 - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Dormant	Absence d'indice
	Volets - Métal Peinture	Absence d'indice
	Faux-plafond - dalles isolantes Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Marbre	Absence d'indice

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
<b>Couloir n°3</b>	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Toile de verre	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°1 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°2 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°3 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°4 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°5 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Placard - Bois Peinture	Absence d'indice
	Faux-plafond - dalles isolantes Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Parquet	Absence d'indice
<b>1er / 2ème</b>		
<b>Escalier de service n°3</b>	Ensemble des balustres - Métal Peinture	Absence d'indice
	Ensemble des contre-marches - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Ensemble des marches - Marbre Peinture	Absence d'indice
	Limon - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Main-courante - Métal Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
<b>Escalier</b>	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Main-courante - PVC	Absence d'indice
	Ensemble des contre-marches - Marbre	Absence d'indice
	Ensemble des marches - Marbre	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
<b>2ème</b>		
<b>Palier de service n°3</b>	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Carrelage	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Allège de fenêtre - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Embrasure - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Volets - Métal Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Dormant	Absence d'indice
	Garde-corps - Métal Peinture	Absence d'indice

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
WC de service	Mur - Carrelage	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Toile de verre	Absence d'indice
	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice
	Faux-plafond - dalles isolantes posées après 1997 Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice
	Allège de fenêtre - Carrelage Peinture	Absence d'indice
	Embrasures - Carrelage Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Volets - Métal Peinture	Absence d'indice
	Garde-corps - Métal Peinture	Absence d'indice
Palier	Porte + Bâti n°2 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°3 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°1 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Dalles de sol	Absence d'indice
Bureau n°15	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Dalles de sol	Absence d'indice
	Faux-plafond - dalles	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Toile de verre	Absence d'indice
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Allège de fenêtre n°1 - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Embrasure n°1 - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Volets n°1 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Dormant	Absence d'indice
	Garde-corps n°1 - Métal Peinture	Absence d'indice
	Allège de fenêtre n°2 - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Embrasure n°2 - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Dormant	Absence d'indice
Garde-corps n°2 - Métal Peinture	Absence d'indice	

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Volets n°2 - Bois Peinture	Absence d'indice
Couloir n°4	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°1 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°2 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°3 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Dalles de sol	Absence d'indice
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°4 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°5 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°6 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°7 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°8 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°9 - Bois Peinture	Absence d'indice
Porte + Bâti n°10 - Bois Peinture	Absence d'indice	
Couloir n°5	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°1 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°2 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°3 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°4 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°5 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Dalles de sol	Absence d'indice
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
Bureau n°16	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Toile de verre	Absence d'indice
	Fenêtre n°3 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°3 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°3 Volets - Métal Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Dormant	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Dormant	Absence d'indice
Garde-corps n°1 - Métal Peinture	Absence d'indice	

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Garde-corps n°2 - Métal Peinture	Absence d'indice
	Volets n°1 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Volets n°2 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Faux-plafond - dalles	Absence d'indice
	Plancher - Dalles de sol	Absence d'indice
	Garde-corps n°3 - Métal Peinture	Absence d'indice
<b>Bureau n°17</b>	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Toile de verre	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Dormant	Absence d'indice
	Garde-corps n°1 - Métal Peinture	Absence d'indice
	Volets n°1 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Faux-plafond - dalles	Absence d'indice
	Plancher - Dalles de sol	Absence d'indice
<b>Bureau n°18</b>	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Toile de verre	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Dormant	Absence d'indice
	Garde-corps - Métal Peinture	Absence d'indice
	Volets - Bois Peinture	Absence d'indice
	Faux-plafond - dalles	Absence d'indice
	Plancher - Dalles de sol	Absence d'indice
<b>Bureau n°19</b>	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Toile de verre	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Dormant	Absence d'indice
	Garde-corps - Métal Peinture	Absence d'indice
	Volets - Bois Peinture	Absence d'indice
	Faux-plafond - dalles	Absence d'indice
	Plancher - Dalles de sol	Absence d'indice
<b>Bureau n°20</b>	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Mur - Plâtre Toile de verre	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Dormant	Absence d'indice
	Garde-corps n°1 - Métal Peinture	Absence d'indice
	Volets n°1 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Faux-plafond - dalles	Absence d'indice
	Plancher - Dalles de sol	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Dormant	Absence d'indice
	Garde-corps n°2 - Métal Peinture	Absence d'indice
	Volets n°2 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte n°1 Dormant - Métal Peinture	Absence d'indice
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Métal Peinture	Absence d'indice
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice
Bureau n°21	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Toile de verre	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Dormant	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Dormant	Absence d'indice
	Garde-corps n°1 - Métal Peinture	Absence d'indice
	Garde-corps n°2 - Métal Peinture	Absence d'indice
	Volets n°1 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Volets n°2 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Faux-plafond - dalles	Absence d'indice
Plancher - Dalles de sol	Absence d'indice	
Bureau n°22	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Toile de verre	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Dormant	Absence d'indice



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Garde-corps - Métal Peinture	Absence d'indice
	Volets - Bois Peinture	Absence d'indice
	Faux-plafond - dalles	Absence d'indice
	Plancher - Dalles de sol	Absence d'indice
<b>Bureau n°23</b>	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Toile de verre	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Dormant	Absence d'indice
	Garde-corps - Métal Peinture	Absence d'indice
	Volets - Bois Peinture	Absence d'indice
	Faux-plafond - dalles	Absence d'indice
	Plancher - Dalles de sol	Absence d'indice
<b>Bureau n°24</b>	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Toile de verre	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Dormant	Absence d'indice
	Garde-corps - Métal Peinture	Absence d'indice
	Volets - Bois Peinture	Absence d'indice
	Faux-plafond - dalles	Absence d'indice
	Plancher - Dalles de sol	Absence d'indice
<b>Bureau n°25</b>	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Toile de verre	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Dormant	Absence d'indice
	Garde-corps n°1 - Métal Peinture	Absence d'indice
	Volets n°1 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Faux-plafond - dalles	Absence d'indice
	Plancher - Dalles de sol	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°2 Dormant	Absence d'indice



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Garde-corps n°2 - Métal Peinture	Absence d'indice
	Volets n°2 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°3 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°3 Dormant	Absence d'indice
	Garde-corps n°3 - Métal Peinture	Absence d'indice
	Volets n°3 - Bois Peinture	Absence d'indice
<b>Bureau n°26</b>	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Toile de verre	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Dormant	Absence d'indice
	Garde-corps - Métal Peinture	Absence d'indice
	Volets - Bois Peinture	Absence d'indice
	Faux-plafond - dalles	Absence d'indice
	Plancher - Dalles de sol	Absence d'indice
<b>Dégagement n°4</b>	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°1 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°2 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°3 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°4 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti n°5 - Bois Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Dalles de sol	Absence d'indice
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
<b>Bureau n°27</b>	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Toile de verre	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Dormant	Absence d'indice
	Garde-corps - Métal Peinture	Absence d'indice
	Volets - Bois Peinture	Absence d'indice
	Faux-plafond - dalles	Absence d'indice
	Plancher - Dalles de sol	Absence d'indice
<b>Bureau n°28</b>	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Mur - Plâtre Toile de verre	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Dormant	Absence d'indice
	Garde-corps - Métal Peinture	Absence d'indice
	Volets - Bois Peinture	Absence d'indice
	Faux-plafond - dalles	Absence d'indice
	Plancher - Dalles de sol	Absence d'indice
<b>Bureau n°29</b>	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Toile de verre	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Dormant	Absence d'indice
	Garde-corps - Métal Peinture	Absence d'indice
	Volets - Bois Peinture	Absence d'indice
	Faux-plafond - dalles	Absence d'indice
	Plancher - Dalles de sol	Absence d'indice
<b>Dégagement wc</b>	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Carrelage	Absence d'indice
<b>WC n°5</b>	Mur - Carrelage	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice
	Plinthes - Carrelage Non peint	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice
<b>WC n°6</b>	Mur - Carrelage	Absence d'indice
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Porte + Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice
	Plinthes - Carrelage Non peint	Absence d'indice
<b>Toit</b>		
<b>Toiture</b>	Mur - Béton	Absence d'indice
	5 Conduit - Amiante ciment	Absence d'indice
	Plancher - gravier sur béton et revêtement d'étanchéité	Absence d'indice

LEGENDE	
(1)	Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.
(2)	Identifier notamment : Ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes, ...
(3)	Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature
*	Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites.

<b>E</b>	<b>IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES) N'AYANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION</b>
<p><b>CONSEQUENCES ENCOURUES PAR LE PROPRIETAIRE SUR LES ZONES EXCLUES</b> <i>(ne rentrant pas dans le champ d'action de notre mission)</i></p> <p>Nous rappelons que sur les zones exclues indiquées §E et §F, dans le cas de présence ultérieure constatée de termites ou autres altérations biologiques des bois oeuvrés, la responsabilité du donneur d'ordre ou propriétaire sera pleinement engagée.</p> <p><b>Néanmoins nous serons à la disposition du propriétaire afin d'effectuer une contre-visite à réception du présent rapport par ce dernier et sur sa demande formelle, pour supprimer tout ou partie des exclusions. Lors cette nouvelle visite, les moyens et les autorisations demandés seront mis à notre disposition par le donneur d'ordre.</b></p>	

<b>F</b>	<b>IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION</b>
<p>Plenum(s) (espace(s) faux plafond), non démontable(s).</p> <p>L'intérieur des coffrages, non démontable.</p> <p>L'intérieur du coffrage de la cheminée, non démontable.</p>	



## G MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES

### 1. examen visuel des parties visibles et accessibles :

Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois.

Examen des produits celluloseux non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois, détérioration de livres, cartons, etc.) ;

Examen des matériaux non celluloseux rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.) ;

Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.).

### 2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles :

Sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc.

L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation.

### 3. Matériel utilisé :

Poinçon, échelle, lampe torche...

## H CONSTATATIONS DIVERSES

**Aucune information de la part du propriétaire et/ou du donneur d'ordre concernant un antécédent d'infestation par les termites.**

**Il a été repéré d'autres pollueurs du bois pour lesquels nous vous conseillons d'effectuer un Etat Parasitaire selon la norme NF P 03-200**

**Il a été repéré des indices d'activité de termites de bois secs dans les arbres situés autour du bâtiment.**

NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200.

## RESULTATS

**Le présent examen fait état d'absence d'indice d'infestation de termites le jour de la visite**

## NOTE

Conformément à l'article L 133-6 du Livre Ier, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au **02/02/2019**.

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

## CACHET DE L'ENTREPRISE

Signature de l'opérateur



Référence : **34049 T**

Fait à : **NICE** le : **03/08/2018**

Visite effectuée le : **02/08/2018**

Durée de la visite : **10 h 00 min**

Nom du responsable : **WEGENER Matthias**

Opérateur : Nom : **RIZZANTE**

Prénom : **Adriano**

**Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.**

NOTE 1 Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200 ;

NOTE 2 Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation.



CERTIFICAT DE QUALIFICATION



**CERTIFICAT DE COMPETENCES  
DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER**

N° CPDI 2403

Version05

Je soussigné  
Philippe TROYAUX,  
Directeur Général d'I.Cert,  
atteste que :

**Monsieur Adriano RIZZANTE**

Est certifié(e) selon le référentiel dénommé Manuel de certification de personnes I.Cert pour la réalisation des missions suivantes :

*Amiante*

**Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis**  
Date d'effet : 06/09/2013, date d'expiration : 05/09/2018

*DPE*

**Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel**  
Date d'effet : 26/02/2014, date d'expiration : 25/02/2019

*Electricité*

**Etat de l'installation intérieure électrique**  
Date d'effet : 26/02/2014, date d'expiration : 25/02/2019

*Gaz*

**Etat de l'installation intérieure gaz**  
Date d'effet : 07/03/2014, date d'expiration : 06/03/2019

*Plomb*

**Plomb: Constat du risque d'exposition au plomb**  
Date d'effet : 20/02/2014, date d'expiration : 19/02/2019

*Termites*

**Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine**  
Date d'effet : 07/03/2014, date d'expiration : 06/03/2019

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Edité à Saint-Grégoire  
Le 07/03/2014



Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz modifié par les arrêtés du 15/12/2009 et du 15/12/2011. Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique modifié par les arrêtés du 08/12/2009 et du 13/12/2011. Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment modifié par les arrêtés du 14/12/2009, du 7/12/2011 et du 14/02/2012. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amianté dans les immeubles bâtis. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation modifié par l'arrêté du 07/12/2011. Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité modifié par les arrêtés du 10/12/2009 et du 02/12/2011



Etat du bâtiment relatif à la présence de termites

NOTE 3: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.