




## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti

Articles R.1334-29-7, R.1334-14, R.1334-15 et 16, R.1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011) ;  
Arrêtés du 12 décembre 2012 ;

A	INFORMATIONS GENERALES																						
<b>A.1</b>	<b>DESIGNATION DU BATIMENT</b>																						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">Nature du bâtiment : <b>Immeuble</b></td> <td style="width: 50%; border: none;">Escalier :</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Cat. du bâtiment : <b>Autres</b></td> <td style="border: none;">Bâtiment :</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Référence Cadastre : <b>MP - 266</b></td> <td style="border: none;">Porte : <b>Sur rue</b></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Date du Permis de Construire : <b>Avant 1949</b></td> <td style="border: none;">Propriété de: <b>VILLE DE NICE</b></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Adresse : <b>2 petite avenue de la Californie</b></td> <td style="border: none;"><b>5 rue de l'Hotel de Ville</b></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><b>06200 NICE</b></td> <td style="border: none;"><b>06364 NICE Cedex 4</b></td> </tr> </table>		Nature du bâtiment : <b>Immeuble</b>	Escalier :	Cat. du bâtiment : <b>Autres</b>	Bâtiment :	Référence Cadastre : <b>MP - 266</b>	Porte : <b>Sur rue</b>	Date du Permis de Construire : <b>Avant 1949</b>	Propriété de: <b>VILLE DE NICE</b>	Adresse : <b>2 petite avenue de la Californie</b>	<b>5 rue de l'Hotel de Ville</b>	<b>06200 NICE</b>	<b>06364 NICE Cedex 4</b>										
Nature du bâtiment : <b>Immeuble</b>	Escalier :																						
Cat. du bâtiment : <b>Autres</b>	Bâtiment :																						
Référence Cadastre : <b>MP - 266</b>	Porte : <b>Sur rue</b>																						
Date du Permis de Construire : <b>Avant 1949</b>	Propriété de: <b>VILLE DE NICE</b>																						
Adresse : <b>2 petite avenue de la Californie</b>	<b>5 rue de l'Hotel de Ville</b>																						
<b>06200 NICE</b>	<b>06364 NICE Cedex 4</b>																						
<b>A.2</b>	<b>DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE</b>																						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">Nom : <b>VILLE DE NICE</b></td> <td style="width: 50%; border: none;">Documents fournis : <b>Néant</b></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Adresse : <b>5 rue de l'Hotel de Ville</b></td> <td style="border: none;">Moyens mis à disposition : <b>Néant</b></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><b>06364 NICE Cedex 4</b></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Qualité : <b>Administration</b></td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>		Nom : <b>VILLE DE NICE</b>	Documents fournis : <b>Néant</b>	Adresse : <b>5 rue de l'Hotel de Ville</b>	Moyens mis à disposition : <b>Néant</b>	<b>06364 NICE Cedex 4</b>		Qualité : <b>Administration</b>															
Nom : <b>VILLE DE NICE</b>	Documents fournis : <b>Néant</b>																						
Adresse : <b>5 rue de l'Hotel de Ville</b>	Moyens mis à disposition : <b>Néant</b>																						
<b>06364 NICE Cedex 4</b>																							
Qualité : <b>Administration</b>																							
<b>A.3</b>	<b>EXECUTION DE LA MISSION</b>																						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">Rapport N° : <b>34747 A</b></td> <td style="width: 50%; border: none;">Date d'émission du rapport : <b>17/10/2018</b></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Le repérage a été réalisé le : <b>17/10/2018</b></td> <td style="border: none;">Accompagnateur : <b>Aucun</b></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Par : <b>CABRIEL Thomas</b></td> <td style="border: none;">Laboratoire d'Analyses : <b>ITGA (Institut Technique des Gaz et de l'Air)</b></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">N° certificat de qualification : <b>CPDI 2101</b></td> <td style="border: none;">Adresse laboratoire : <b>Arteparc Bât E</b></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Date d'obtention : <b>31/10/2017</b></td> <td style="border: none;"><b>Route de la Côte d'Azur</b></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : <b>ICERT</b></td> <td style="border: none;"><b>CS 30012 13590 Meyreuil</b></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><b>Parc EDONIA</b></td> <td style="border: none;">Numéro d'accréditation :</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><b>Rue de la Terre Victoria</b></td> <td style="border: none;">Organisme d'assurance professionnelle : <b>LSN Assurances</b></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><b>35760 ST GREGOIRE</b></td> <td style="border: none;">Adresse assurance : <b>81 rue de Taitbout 75009 PARIS - 9EME</b></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Date de commande : <b>12/10/2018</b></td> <td style="border: none;">N° de contrat d'assurance : <b>FR00011639EO18A - A007</b></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">Date de validité : <b>31/12/2018</b></td> </tr> </table>		Rapport N° : <b>34747 A</b>	Date d'émission du rapport : <b>17/10/2018</b>	Le repérage a été réalisé le : <b>17/10/2018</b>	Accompagnateur : <b>Aucun</b>	Par : <b>CABRIEL Thomas</b>	Laboratoire d'Analyses : <b>ITGA (Institut Technique des Gaz et de l'Air)</b>	N° certificat de qualification : <b>CPDI 2101</b>	Adresse laboratoire : <b>Arteparc Bât E</b>	Date d'obtention : <b>31/10/2017</b>	<b>Route de la Côte d'Azur</b>	Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : <b>ICERT</b>	<b>CS 30012 13590 Meyreuil</b>	<b>Parc EDONIA</b>	Numéro d'accréditation :	<b>Rue de la Terre Victoria</b>	Organisme d'assurance professionnelle : <b>LSN Assurances</b>	<b>35760 ST GREGOIRE</b>	Adresse assurance : <b>81 rue de Taitbout 75009 PARIS - 9EME</b>	Date de commande : <b>12/10/2018</b>	N° de contrat d'assurance : <b>FR00011639EO18A - A007</b>		Date de validité : <b>31/12/2018</b>
Rapport N° : <b>34747 A</b>	Date d'émission du rapport : <b>17/10/2018</b>																						
Le repérage a été réalisé le : <b>17/10/2018</b>	Accompagnateur : <b>Aucun</b>																						
Par : <b>CABRIEL Thomas</b>	Laboratoire d'Analyses : <b>ITGA (Institut Technique des Gaz et de l'Air)</b>																						
N° certificat de qualification : <b>CPDI 2101</b>	Adresse laboratoire : <b>Arteparc Bât E</b>																						
Date d'obtention : <b>31/10/2017</b>	<b>Route de la Côte d'Azur</b>																						
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : <b>ICERT</b>	<b>CS 30012 13590 Meyreuil</b>																						
<b>Parc EDONIA</b>	Numéro d'accréditation :																						
<b>Rue de la Terre Victoria</b>	Organisme d'assurance professionnelle : <b>LSN Assurances</b>																						
<b>35760 ST GREGOIRE</b>	Adresse assurance : <b>81 rue de Taitbout 75009 PARIS - 9EME</b>																						
Date de commande : <b>12/10/2018</b>	N° de contrat d'assurance : <b>FR00011639EO18A - A007</b>																						
	Date de validité : <b>31/12/2018</b>																						
<b>B</b>	<b>CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR</b>																						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;">Signature et Cachet de l'entreprise</td> <td style="border: none;"><b>Date d'établissement du rapport :</b></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">  </td> <td style="border: none;"><b>Fait à NICE le 17/10/2018</b></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"><b>Cabinet : EX'IM AZUR</b></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"><b>Nom du responsable : WEGENER Matthias</b></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"><b>Nom du diagnostiqueur : CABRIEL Thomas</b></td> </tr> </table>		Signature et Cachet de l'entreprise	<b>Date d'établissement du rapport :</b>		<b>Fait à NICE le 17/10/2018</b>		<b>Cabinet : EX'IM AZUR</b>		<b>Nom du responsable : WEGENER Matthias</b>		<b>Nom du diagnostiqueur : CABRIEL Thomas</b>												
Signature et Cachet de l'entreprise	<b>Date d'établissement du rapport :</b>																						
	<b>Fait à NICE le 17/10/2018</b>																						
	<b>Cabinet : EX'IM AZUR</b>																						
	<b>Nom du responsable : WEGENER Matthias</b>																						
	<b>Nom du diagnostiqueur : CABRIEL Thomas</b>																						

*Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.*

Ce rapport ne peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition ou avant travaux.

**C SOMMAIRE**

**INFORMATIONS GENERALES.....1**  
DESIGNATION DU BATIMENT .....1  
DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE.....1  
EXECUTION DE LA MISSION .....1

**CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....1**

**SOMMAIRE .....2**

**CONCLUSION(S) .....3**  
LISTE DES LOCAUX NON VISITES ET JUSTIFICATION .....3  
LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION.....3

**PROGRAMME DE REPERAGE.....4**  
LISTE A DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART R.1334-20).....4  
LISTE B DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ( ART R.1334-21).....4

**CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....5**

**RAPPORTS PRECEDENTS .....5**

**RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....5**  
LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION .....5  
DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE .....6  
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR.....8  
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE .....8  
LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.....8  
COMMENTAIRES .....9

**ELEMENTS D'INFORMATION .....9**

**ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION .....10**

**ANNEXE 2 – CROQUIS.....11**

**ANNEXE 3 – ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS .....14**

**ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....16**


**ATTESTATION(S) .....18**

## D CONCLUSION(S)

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Conformément à l'article 6 alinéa 9 des arrêtés du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante. Vous avez l'obligation d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Liste	Méthode	Etat de dégradation	Photo
12	Salle d'eau / WC	1er	Conduit	Plafond	Amiante ciment	B	Jugement personnel	MND	

Il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant

### → Recommandation(s) au propriétaire

#### EP - Evaluation périodique

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
12	Salle d'eau / WC	1er	Conduit	Plafond	Amiante ciment

#### Liste des locaux non visités et justification

N° Local	Local	Etage	Justification
13	Combles	2ème	Pas d'accès possible.
14	Toit	2ème	Accès non sécurisé.

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : des investigations complémentaires devront être réalisées.

Les obligations réglementaires du propriétaire prévues aux articles R. 1334-15 à R. 1334-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 des arrêtés du 12 décembre 2012

#### Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun

## E PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) :

### Liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20)

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

L'opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des matériaux de la liste A contenant de l'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une surveillance périodique avec mesure d'empoussièrement. Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement, le propriétaire transmettra au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l'attente des travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'être en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334-16)

### Liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ( Art R.1334-21)

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
<b>1. Parois verticales intérieures</b>	
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. Enduits projetés, panneaux de cloisons.
<b>2. Planchers et plafonds</b>	
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Planchers.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. Dalles de sol
<b>3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs</b>	
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...) Clapets/volets coupe-feu Portes coupe-feu. Vide-ordures.	Conduits, enveloppes de calorifuges. Clapets, volets, rebouchage. Joints (tresses, bandes). Conduits.
<b>4. Éléments extérieurs</b>	
Toitures. Bardages et façades légères. Conduits en toiture et façade.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

## F CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

**Date du repérage : 17/10/2018**

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante selon la liste citée au programme de repérage.

Conditions spécifiques du repérage :  
 Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-dire n'entraînant pas de réparation, remise en état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.  
 En conséquence, les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits.

Procédures de prélèvement :  
 Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

**Liste des écarts, adjonctions ou suppression d'information de la norme NFX 46-020 de décembre 2008 : Aucun**

Sens du repérage pour évaluer un local :

The diagram shows a room layout with points A, B, C, D, E, and F. Point A is on the left wall, B is at the top, C is at the top right, D is on the right wall, E is at the bottom right, and F is at the bottom. An arrow points from the left towards point A, and a curved arrow indicates a clockwise path starting from A, going to B, C, D, E, and F.

## G RAPPORTS PRECEDENTS

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.

## H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

### LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION

N°	Local / partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification
1	Entrée Escalier	RDC	OUI	
2	WC	RDC	OUI	
3	Atelier	RDC	OUI	
4	Cour	RDC	OUI	
5	Palier	1er	OUI	
6	Dégagement	1er	OUI	
7	Cuisine	1er	OUI	
8	Chambre n°1	1er	OUI	
9	Chambre n°2	1er	OUI	
10	Chambre n°3	1er	OUI	
11	Terrasse	1er	OUI	
12	Salle d'eau / WC	1er	OUI	
13	Combles	2ème	NON	<i>Pas d'accès possible.</i>
14	Toit	2ème	NON	<i>Accès non sécurisé.</i>
15	Escalier	RDC/1er	OUI	
16	Façades	Ext	OUI	

Amiante

**DESCRIPTION DES REVÊTEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE**

N° Local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
1	Entrée Escalier	RDC	Plancher	Sol	Béton
			Murs	A, B, C, D	Plâtre
			Plafond	Plafond	Plâtre
			Porte n°1		Bois
			Fenêtre n°1		Bois
			Volets n°1		Bois
			Plancher	Sol	Béton
			Plafond	Plafond	Plâtre
			Porte n°2	A	Bois
			Fenêtre n°2	A	Bois
2	WC	RDC	Volets n°2	A	Bois
			Plancher	Sol	Carrelage
			Plinthes	A	Carrelage
			Murs	A, B, C, D	Plâtre
			Plafond	Plafond	Plâtre
			Porte n°1		Bois
			Fenêtre n°1		PVC
			Garde-corps n°1		Métal
			Plancher	Sol	Carrelage
			Plafond	Plafond	Plâtre
3	Atelier	RDC	Porte n°2	A	Bois
			Fenêtre n°2	A	PVC
			Garde-corps n°2	A	Métal
			Conduit	C	Terre cuite
			Plancher	Sol	Parquet flottant
			Murs	A, B, C, D	Plâtre
			Plafond	Plafond	Plâtre
			Porte n°1		aluminium
			Fenêtre n°1		aluminium
			Meuble n°1		Bois
4	Cour	RDC	Garde-corps n°1	A	Métal
			Plancher	Sol	Parquet flottant
			Garde-corps n°2	A	Métal
			Plafond	Plafond	Plâtre
			Porte n°2	A	aluminium
			Fenêtre n°2	A	aluminium
			Meuble n°2	A	Bois
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	A, B, C, D	Béton, briques
			Portail n°1	A	Métal
5	Palier	1er	Portail n°2	A	Métal
			Plancher	Sol	Béton
			Volets		Métal
			Fenêtre		Béton
			Porte		Bois
			Plafond	Plafond	Plâtre
			Murs	A, B, C, D	Plâtre
			Mur	A, B, C, D	Plâtre - Peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
			Plancher	Sol	Tommettes
6	Dégagement	1er	Dormant de porte	A	Bois - Peinture
			Porte-fenêtre n°1 - Dormant	C	Bois - Peinture
			Porte-fenêtre n°1 - Ouvrant	C	Bois - Peinture
			Porte-fenêtre n°1 - Volets	C	Bois - Peinture
			Porte + Bâti n°1	A	Bois - Peinture
			Porte + Bâti n°2	B	Bois - Peinture
6	Dégagement	1er	Porte		Bois
			Murs	A, B, C, D	Plâtre
			Plafond	Plafond	Plâtre
			Mur	A, B, C, D, E, F	Plâtre - Peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
			Plancher	Sol	Tommettes
Porte + Bâti n°1	A	Bois - Peinture			

N° Local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
			Porte + Bâti n°2	D	Bois - Peinture
			Porte + Bâti n°1	E	Bois - Peinture
			Porte + Bâti n°2	E	Bois - Peinture
			Porte + Bâti n°3	F	Bois - Peinture
7	Cuisine	1er	Plancher	Sol	Carrelage
			Plinthes	A, Toutes zones	Carrelage
			Plafond	Plafond	Plâtre
			Porte		Bois
			Fenêtre		Bois
			Meuble		Bois
			Volets		Bois
			Mur	A, B, C, D, E, F	Plâtre - Peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
			Plancher	Sol	Carrelage
			Porte + Bâti	A	Bois - Peinture
			Fenêtre n°1 - Dormant	E	Bois - Peinture
			Fenêtre n°1 - Ouvrant extérieur	E	Bois - Peinture
			Fenêtre n°1 - Ouvrant intérieur	E	Bois - Peinture
Fenêtre n°1 - Volets	E	Bois - Peinture			
8	Chambre n°1	1er	cheminée	C	Marbre
			Volets		Bois
			Meuble		Bois
			Fenêtre		Bois
			Porte		Bois
			Plafond	Plafond	Plâtre
			Murs	A, B, C, D	Papier peint
			Plinthes	A	Bois
			Mur	A, B, C, D	Plâtre - Peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
			Plancher	Sol	Tommettes
			Porte + Bâti	A	Bois - Peinture
			Fenêtre n°1 - Dormant	B	Bois - Peinture
			Fenêtre n°1 - Ouvrant extérieur	B	Bois - Peinture
			Fenêtre n°1 - Ouvrant intérieur	B	Bois - Peinture
			Fenêtre n°1 - Volets	B	Bois - Peinture
			Fenêtre n°2 - Dormant	C	Bois - Peinture
			Fenêtre n°2 - Ouvrant extérieur	C	Bois - Peinture
Fenêtre n°2 - Ouvrant intérieur	C	Bois - Peinture			
Fenêtre n°2 - Volets	C	Bois - Peinture			
9	Chambre n°2	1er	Volets		Bois
			Plinthes	A	Bois
			Murs	A, B, C, D	Papier peint
			Plafond	Plafond	Plâtre
			Garde-corps	C	Métal
			Fenêtre		Bois
			Meuble		Bois
			Porte		Bois
			Mur	A, B, C, D	Plâtre - Peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
			Plancher	Sol	Tommettes
			Porte + Bâti	A	Bois - Peinture
			Fenêtre n°1 - Dormant	C	Bois - Peinture
			Fenêtre n°1 - Ouvrant extérieur	C	Bois - Peinture
			Fenêtre n°1 - Ouvrant intérieur	C	Bois - Peinture
			Fenêtre n°1 - Volets	C	Bois - Peinture
			Porte-fenêtre n°1 - Dormant	D	Bois - Peinture
Porte-fenêtre n°1 - Ouvrant	D	Bois - Peinture			
Porte-fenêtre n°1 - Volets	D	Bois - Peinture			
10	Chambre n°3	1er	Plafond	Plafond	Plâtre
			Garde-corps n°1	C	Métal
			Murs	A, B, C, D	Papier peint
			Plinthes	A	Bois
			Volets		Bois
Porte		Bois			

N° Local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
			Meuble		Bois
			Fenêtre		Bois
			Mur	A, B, C, D	Plâtre - Peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
			Plancher	Sol	Tommettes
			Porte + Bâti	A	Bois - Peinture
			Fenêtre n°1 - Dormant	C	Bois - Peinture
			Fenêtre n°1 - Ouvrant extérieur	C	Bois - Peinture
			Fenêtre n°1 - Ouvrant intérieur	C	Bois - Peinture
			Fenêtre n°1 - Volets	C	Bois - Peinture
12	Salle d'eau / WC	1er	Garde-corps n°2	C	Métal - Peinture
			Fenêtre		Béton
			Porte		Bois
			Volets		Bois
			Plafond	Plafond	Plâtre
			Mur	A, B, C, D	Plâtre - Peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
			Plancher	Sol	Tommettes
			Porte + Bâti	A	Bois - Peinture
			Fenêtre n°1 - Dormant	C	Bois - Peinture
15	Escalier	RDC/1er	Fenêtre n°1 - Ouvrant extérieur	C	Bois - Peinture
			Fenêtre n°1 - Ouvrant intérieur	C	Bois - Peinture
			Fenêtre n°1 - Volets	C	Bois - Peinture
			Mur	A, B, C, D	Plâtre - Peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
			Plancher	Sol	Béton
			Fenêtre n°1 - Dormant	A	Bois - Peinture
			Fenêtre n°1 - Ouvrant extérieur	A	Bois - Peinture
16	Façades	Ext	Escalier n°1 - Ouvrant intérieur	A	Bois - Peinture
			Escalier n°1 - Ensemble des contre-marches	Sol	Béton - Peinture
			Escalier n°1 - Ensemble des marches	Sol	Béton - Peinture
			Escalier n°1 - Main-courante	Sol	Métal - Peinture
			Mur	Toutes zones	Béton - Enduit

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR**

N° Local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Hors champ d'investigation*	Présence	Critère de décision	Etat de dégradation	Obligation / Préconisation
12	Salle d'eau / WC	1er	Conduit	Plafond	Amiante ciment		A	Jugement personnel	MND	EP

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

Néant

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

Néant



LEGENDE				
<b>Présence</b>	<b>A</b> : Amiante	<b>N</b> : Non Amianté		<b>a?</b> : Probabilité de présence d'Amiante
<b>Etat de dégradation des Matériaux</b>	<b>F, C, FP</b>	<b>BE</b> : Bon état	<b>DL</b> : Dégradations locales	<b>ME</b> : Mauvais état
	<b>Autres matériaux</b>	<b>MND</b> : Matériau(x) non dégradé(s)		<b>MD</b> : Matériau(x) dégradé(s)
<b>Obligation matériaux de type Flocage, calorifugeage ou faux-plafond</b> (résultat de la grille d'évaluation)	<b>1</b>	Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation		
	<b>2</b>	Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement		
	<b>3</b>	Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement		
<b>Recommandations des autres matériaux et produits.</b> (résultat de la grille d'évaluation)	<b>EP</b>	Evaluation périodique		
	<b>AC1</b>	Action corrective de premier niveau		
	<b>AC2</b>	Action corrective de second niveau		

## COMMENTAIRES

Néant

### « Evaluation périodique »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.

**Cette évaluation périodique consiste à :**

- a)** contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b)** rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

## I ELEMENTS D'INFORMATION

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org)

**ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION**


**ELEMENT : Conduit**

<b>Nom du client</b>	<b>Numéro de dossier</b>	<b>Pièce ou local</b>
VILLE DE NICE	34747	1er - Salle d'eau / WC
<b>Matériau</b>	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Nom de l'opérateur</b>
Amiante ciment		CABRIEL Thomas
<b>Localisation</b>	<b>Résultat</b>	
Conduit - Plafond	Présence d'amiante	
<b>Résultat de la grille d'évaluation</b>		
Evaluation périodique		
<b>Emplacement</b>		




**ANNEXE 2 – CROQUIS**

PLANCHE DE REPERAGE USUEL			
N° dossier :	34747		
N° planche :	3/5	Version :	0
		Type :	Croquis
Adresse de l'immeuble :	2 petite avenue de la Californie 06200 NICE		
Origine du plan :	EX'IM		Bâtiment – Niveau :
			Partie professionnelle




Amiante

PLANCHE DE REPERAGE USUEL			
N° dossier :	34747		
N° planche :	4/5	Version :	0
		Type :	Croquis
Adresse de l'immeuble :	2 petite avenue de la Californie 06200 NICE		
Origine du plan :	EX'IM		Bâtiment – Niveau :
			Partie Habitation



Amiante

PLANCHE DE REPERAGE USUEL			
N° dossier :	34747		
N° planche :	5/5	Version : 0	Type : Croquis
Adresse de l'immeuble :	2 petite avenue de la Californie 06200 NICE		
Origine du plan :	EX'IM		Bâtiment – Niveau : Croquis N°3



## ANNEXE 3 – ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS

### EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE B

**En cas de présence avérée d'amiante dans un matériaux de liste B,  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

Conclusions possibles	
EP	Evaluation périodique
AC1	Action corrective de 1 <sup>er</sup> niveau
AC2	Action corrective de 2 <sup>nd</sup> niveau

#### « Evaluation périodique »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.

**Cette évaluation périodique consiste à :**

- a) contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

#### « Action corrective de premier niveau »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.

**Rappel : l'obligation de faire intervenir une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement ou pour les autres opérations de maintenance.**

**Cette action corrective de premier niveau consiste à :**

- a) rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- b) procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- c) veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux ou produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- d) contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas échéant, leur protection, demeurent en bon état de conservation.

#### « Action corrective de second niveau »

Qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.

**Cette action corrective de second niveau consiste à :**

- a) prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- b) procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- c) mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- d) contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

## EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 1

**En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	34747 A
Date de l'évaluation	17/10/2018
Bâtiment	Immeuble 2 petite avenue de la Californie 06200 NICE
Etage	1er
Pièce ou zone homogène	Salle d'eau / WC
Elément	Conduit
Matériau / Produit	Amiante ciment
Repérage	Plafond
Destination déclarée du local	Salle d'eau / WC
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

## ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

### *Les recommandations générales de sécurité (Arrêté du 21 décembre 2012)*

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

### 1. Informations générales

#### a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésotéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrisme important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

#### b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

### 2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

### 3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : [www.amiante.inrs.fr](http://www.amiante.inrs.fr).

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

### 4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

#### a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du



travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

**b. Apport en déchèterie**

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

**c. Filières d'élimination des déchets**

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

**d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante**

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;

- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

**e. Traçabilité**

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

## ATTESTATION(S)

**Lsn-Assurances**

**ATTESTATION D'ASSURANCE  
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE  
DIAGNOSTIQUEUR TECHNIQUE IMMOBILIER**

Nous, soussignés, LSN Assurances, 81 rue Taitbout 75009 Paris, attestons par la présente que la société :

**A.D.T.I  
20 BOULEVARD LECH WALESA  
06300 NICE**

Est titulaire, par notre intermédiaire, de l'adhésion n° **A007** au contrat n° FR00011639EO18A souscrit auprès de la compagnie d'assurance :

**XL Insurance Company SE  
Représentée par  
XL Catlin Services SE  
50 rue Taitbout, 75320 Paris Cedex 09**

Garantissant les conséquences pécuniaires de la **Responsabilité Civile Professionnelle** de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées ci-après, **sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation.**

- ✓ Amiante avec mention (dont Amiante avant et après travaux, et avant démolition)
- ✓ Amiante sans mention
- ✓ DPE tout type de bâtiments
- ✓ DPE individuel
- ✓ Electricité
- ✓ Gaz
- ✓ Plomb (CREP)
- ✓ Terme
- ✓ ERNMT
- ✓ Mesurage Loi Carrez et autres mesurages inhérents à la vente ou à la location immobilière
- ✓ Etat des lieux locatifs ou dans le cadre de la contraction d'un prêt immobilier
- ✓ Audit sécurité piscine
- ✓ Etablissement d'états descriptifs de division (calcul de millième de copropriété)

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à **1 000 000 € par sinistre et 2 000 000 € par année d'assurance.**

**LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018 SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.**

**LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.**

Fait à PARIS, le **03/01/2018**  
Pour valoir ce que de droit

**Lsn-Assurances**   
- Département Professionnels -  
19, rue de Calais - 75331 Paris Cedex 09  
Tél : 01 33 20 50 50 - Fax : 01 53 20 51 47  
SAS au Capital de 3 978 810,90 € - RCS Paris 388 123 069  
N° ORIAS : 07 000 473. Sous le contrôle de l'ACPR

[www.lsn groupe.com](http://www.lsn groupe.com)

LSN Assurances : Société de Courtage d'assurance. 19 rue de Calais 75009 PARIS - SAS au capital de 3.978.810,90 € - RCS Paris 388 123 069 - Page | 1  
N° TVA FR 37 388 123 069 - N° ORIAS : 07 000 473. [www.orias.fr](http://www.orias.fr). Sous le contrôle de l'ACPR - Autorité de contrôle Prudential et de Résolution -61 rue Taitbout 75009 PARIS. Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière conformes au Code des assurances.

**CERTIFICAT DE QUALIFICATION**



**Certificat de compétences  
Diagnosticheur Immobilier**

N° CPDI2101 Version 011

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur CABRIEL Thomas**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

<b>Amiante avec mention</b>	<b>Amiante Avec Mention**</b> Date d'effet : 31/10/2017 - Date d'expiration : 30/10/2022
<b>Amiante sans mention</b>	<b>Amiante Sans Mention*</b> Date d'effet : 31/10/2017 - Date d'expiration : 30/10/2022
<b>DPE tout type de bâtiments</b>	<b>Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment</b> Date d'effet : 28/11/2017 - Date d'expiration : 27/11/2022
<b>DPE individuel</b>	<b>Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel</b> Date d'effet : 28/11/2017 - Date d'expiration : 27/11/2022
<b>Electricité</b>	<b>Etat de l'installation intérieure électrique</b> Date d'effet : 20/12/2013 - Date d'expiration : 19/12/2018
<b>Gaz</b>	<b>Etat de l'installation intérieure gaz</b> Date d'effet : 21/12/2017 - Date d'expiration : 20/12/2022
<b>Plomb</b>	<b>Plomb : Constata du risque d'exposition au plomb</b> Date d'effet : 12/10/2017 - Date d'expiration : 11/10/2022
<b>Termites</b>	<b>Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine</b> Date d'effet : 16/11/2017 - Date d'expiration : 15/11/2022

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 21/12/2017.

\* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

\*\*Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.



Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev13