



## ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES

Arrêté du 29 mars 2007 modifié par l'arrêté du 7 mars 2012, Arrêté du 7 décembre 2011, Arrêté du 14 décembre 2009, Article L 133-6 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF P 03-201 de février 2016.

### A DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS

- Localisation du ou des bâtiments**

Désignation du ou des lots de copropriété : <b>Local commercial La Poste</b> Adresse : <b>place Commandant Gerome 06000 NICE</b> Nombre de Pièces : Numéro de Lot : <b>NC</b> Référence Cadastre : <b>NC</b>	Descriptif du bien : <b>Des locaux à usage des bureaux</b> Encombrement constaté : <b>Néant</b> Situation du lot ou des lots de copropriété Etage : <b>RDC</b> Mitoyenneté : <b>OUI</b> Bâti : <b>OUI</b> Document(s) joint(s) : <b>Néant</b>
--	--

Le site se situe dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant infestée par les termites ou susceptible de l'être à court terme.

### B DESIGNATION DU CLIENT

- Désignation du client

Nom / Prénom : **VILLE DE NICE**  
 Qualité : **Administration**  
 Adresse : **5 rue de l'Hotel de Ville**  
**06364 NICE Cedex 4**

Nom et qualité de la (des) personne(s) présentes sur le site lors de la visite : **Mme Legros**

### C DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

- Identité de l'opérateur de diagnostic

Nom / Prénom : **RIZZANTE Adriano**  
 Raison sociale et nom de l'entreprise : **SARL A.D.T.I EX'IM AZUR**  
 Adresse : **20 Bd Lech Walesa 06300 NICE**  
 N° siret : **49131357300025**  
 N° certificat de qualification : **CPDI2403**  
 Date d'obtention : **07/03/2019**  
 Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : **ICERT**  
**Parc EDONIA**  
**Rue de la Terre Victoria**  
**35760 ST GREGOIRE**

Organisme d'assurance professionnelle : **LSN Assurances**

N° de contrat d'assurance : **A007 - FR00011639EO18A**

Date de validité du contrat d'assurance : **31/12/2019**



D IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS :		
Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
<b>RDC</b>		
<b>Bureau d'accueil</b>	Plancher - Carrelage	Absence d'indice
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice
	Murs - Toile de verre	Absence d'indice
	Faux-plafond - Panneaux	Absence d'indice
	Porte - aluminium	Absence d'indice
	Meuble - Bois	Absence d'indice
	Volets - Métal	Absence d'indice
	Coffre de volets - Métal	Absence d'indice
<b>Bureau n°1</b>	Fenêtre - Bois	Absence d'indice
	Meuble - Bois	Absence d'indice
	Plinthes - PVC	Absence d'indice
	Porte - Verre	Absence d'indice
	Volets - Bois	Absence d'indice
	Murs - Toile de verre	Absence d'indice
	Faux-plafond - Panneaux	Absence d'indice
	Plancher - PVC	Absence d'indice
<b>Bureau n°2</b>	Plancher - PVC	Absence d'indice
	Plinthes - PVC	Absence d'indice
	Murs - Toile de verre	Absence d'indice
	Faux-plafond - Panneaux	Absence d'indice
	Porte - Verre	Absence d'indice
	Fenêtre - Bois	Absence d'indice
	Meuble - Bois	Absence d'indice
	Volets - Bois	Absence d'indice
<b>Pièce distributeur</b>	Plancher - Carrelage	Absence d'indice
	Plinthes - PVC	Absence d'indice
	Murs - Plâtre	Absence d'indice
	Faux-plafond - aluminium	Absence d'indice
	Porte - Métal	Absence d'indice
	Fenêtre - Métal	Absence d'indice
	Meuble - Bois	Absence d'indice
<b>Dégagement n°1</b>	Mur - Toile de verre	Absence d'indice
	Faux-plafond - Panneaux	Absence d'indice
	Plancher - Carrelage	Absence d'indice
<b>Bureau n°3</b>	Fenêtre - Bois	Absence d'indice

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Meuble - Bois	Absence d'indice
	Plinthes - PVC	Absence d'indice
	Porte - Verre	Absence d'indice
	Volets - Bois	Absence d'indice
	Murs - Toile de verre	Absence d'indice
	Faux-plafond - Panneaux	Absence d'indice
	Plancher - PVC	Absence d'indice
<b>Salle du coffre</b>	Plancher - PVC	Absence d'indice
	Plinthes - PVC	Absence d'indice
	Murs - Toile de verre	Absence d'indice
	Faux-plafond - Panneaux	Absence d'indice
	Porte - Bois	Absence d'indice
	Fenêtre - Métal	Absence d'indice
	Meuble - Bois	Absence d'indice
<b>Dégagement n°2</b>	Porte n°1 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Mur - Toile de verre	Absence d'indice
	Faux-plafond - Panneaux	Absence d'indice
	Plancher - PVC	Absence d'indice
<b>Couloir</b>	Mur - Toile de verre	Absence d'indice
	Faux-plafond - Panneaux	Absence d'indice
	Plancher - PVC	Absence d'indice
	Porte n°1 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
<b>Salle à Manger</b>	Meuble - Bois	Absence d'indice
	Plinthes - PVC	Absence d'indice
	Porte - Bois	Absence d'indice
	Murs - Toile de verre	Absence d'indice
	Faux-plafond - Panneaux	Absence d'indice
	Plancher - PVC	Absence d'indice
	Porte n°1 Dormant - aluminium Non peint	Absence d'indice
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - aluminium Non peint	Absence d'indice
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - aluminium Non peint	Absence d'indice
<b>WC n°1</b>	Porte n°1 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Mur - Toile de verre	Absence d'indice
	Faux-plafond - Panneaux	Absence d'indice
	Plancher - PVC	Absence d'indice
Bureau n°4	Meuble - Bois	Absence d'indice
	Plinthes - PVC	Absence d'indice
	Porte - Bois	Absence d'indice
	Murs - Toile de verre	Absence d'indice
	Porte n°1 Dormant - Bois Non peint	Absence d'indice
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Non peint	Absence d'indice
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Non peint	Absence d'indice
	Faux-plafond - Panneaux	Absence d'indice
WC n°2	Plancher - PVC	Absence d'indice
	Porte n°1 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Mur - Toile de verre	Absence d'indice
	Faux-plafond - Panneaux	Absence d'indice
	Plancher - PVC	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Dormant - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice
Fenêtre n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice	

LEGENDE	
(1)	Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.
(2)	Identifier notamment : Ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes, ...
(3)	Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature
*	Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites.

E	IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES) N'AYANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION
<p><b><u>Revêtement sous toiture (doublage) ne permettant pas l'accès à la structure (charpente).</u></b></p> <p><b>CONSEQUENCES ENCOURUES PAR LE PROPRIETAIRE SUR LES ZONES EXCLUES</b> <i>(ne rentrant pas dans le champ d'action de notre mission)</i></p> <p>Nous rappelons que sur les zones exclues indiquées §E et §F, dans le cas de présence ultérieure constatée de termites ou autres altérations biologiques des bois oeuvrés, la responsabilité du donneur d'ordre ou propriétaire sera pleinement engagée.</p> <p><b>Néanmoins nous serons à la disposition du propriétaire afin d'effectuer une contre-visite à réception du présent rapport par ce dernier et sur sa demande formelle, pour supprimer tout ou partie des exclusions. Lors cette nouvelle visite, les moyens et les autorisations demandés seront mis à notre disposition par le donneur d'ordre.</b></p>	

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



**F IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION**

**G MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES**

1. examen visuel des parties visibles et accessibles :  
 Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois.  
 Examen des produits celluloseux non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois, détérioration de livres, cartons, etc.) ;  
 Examen des matériaux non celluloseux rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.) ;  
 Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.).

2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles :  
 Sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc.  
 L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation.

3. Matériel utilisé :  
 Poinçon, échelle, lampe torche...

**H CONSTATATIONS DIVERSES**

**Aucune information de la part du propriétaire et/ou du donneur d'ordre concernant un antécédent d'infestation par les termites.**  
**Il est conseillé de consulter le carnet d'entretien de l'immeuble et le contrôle annuel de la charpente.**  
**Pour les parties communes se reporter à l'état termites des parties communes disponible auprès du syndic de copropriété.**

NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200.

**RESULTATS**

**Le présent examen fait état d'absence d'indice d'infestation de termites le jour de la visite**

**NOTE**

Conformément à l'article L 133-6 du Livre Ier, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au **27/11/2019**.

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



CACHET DE L'ENTREPRISE	
<p>Signature de l'opérateur</p>  <p> <b>EX'IM</b>            AZUR            SARL A.D.T.I            au capital de 8000 €            20 bd. Lech Walesa - 06300 NICE            Tél.: 04 93 89 75 68 - Fax.: 04 93 85 01 93            SIRET 491 313 3573 - APE 7120 B         </p>	<p>Référence : <b>36555 T</b></p> <p>Fait à : <b>NICE</b> le : <b>28/05/2019</b></p> <p>Visite effectuée le : <b>28/05/2019</b></p> <p>Durée de la visite : <b>0 h 45 min</b></p> <p>Nom du responsable : <b>WEGENER Matthias</b></p> <p>Opérateur : Nom : <b>RIZZANTE</b></p> <p>Prénom : <b>Adriano</b></p>

**Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.**

NOTE 1 Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200 ;

NOTE 2 Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation.

NOTE 3: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.



**DOCUMENTS ANNEXES**

**Croquis N°1**





**CERTIFICAT DE QUALIFICATION**



**Certificat de compétences  
Diagnosticheur Immobilier**

N° CPDI2403 Version 007

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur RIZZANTE Adriano**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

<b>Amiante sans mention</b>	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 23/10/2018 - Date d'expiration : 22/10/2023
<b>DPE individuel</b>	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 26/02/2019 - Date d'expiration : 25/02/2024
<b>Electricité</b>	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/02/2019 - Date d'expiration : 25/02/2024
<b>Gaz</b>	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 07/03/2019 - Date d'expiration : 06/03/2024
<b>Plomb</b>	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 20/02/2019 - Date d'expiration : 19/02/2024
<b>Termites</b>	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 07/03/2019 - Date d'expiration : 06/03/2024

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 28/02/2019.

\* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention

\*\*Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement. Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification



Certification de personnes  
Diagnosticheur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev13

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites