

Rapport de l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment

Version : V01

Numéro de dossier : [NICEMET_20230418_00_DDTV](#)
Norme employée : AFNOR NF P03-201 (Version de février 2016)
Date du repérage : 18/04/2023
Heure d'arrivée : 13 h 00
Durée du repérage : 03 h 00
Date émission : 19/04/2023

Note : Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission. L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **Abbaye de Roseland
44 boulevard Napoléon III
06364 NICE**

Référence cadastrale : **Non communiquée**
Périmètre de repérage : **Ensemble du logement**

Situation du bien en regard d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 133-5 du CCH :
Le bien n'est pas situé dans une zone soumise à arrêté préfectoral.

Propriétaire

Nom : **VILLE DE NICE**
Adresse : **5 RUE DE L'HOTEL DE VILLE
06364 NICE**

Donneur d'ordre


Qualité du donneur d'ordre (*Sur déclaration de l'intéressé*) :
Propriétaire
Nom : **VILLE DE NICE**
Adresse : **5 RUE DE L'HOTEL DE VILLE
06364 NICE**

Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**
Adresse : **4, avenue Graham Bell
33700 MERIGNAC**

Numéro SIRET : **840 795 348 00019**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité :
7627751904 / 01/07/2023

Opérateur(s) et signataire(s)

NOM Prénom	Organisme certification	Détail de la certification	Signature
NORMANDIN Romain	I.Cert	Obtention : 17/08/2021 Échéance : 16/08/2028 N° de certification : CPDI6095	



A. Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas

A.1. Listes des locaux visités

- ❖ RDC - Hall
- ❖ RDC - Rangement
- ❖ RDC - Oratoire
- ❖ RDC - Cuve Mazout
- ❖ RDC - Pressoir
- ❖ RDC - Sacristie
- ❖ RDC - WC
- ❖ RDC - Pièce 01
- ❖ RDC - Bureau
- ❖ RDC - Zone Non Releve 02
- ❖ RDC - Terrasse
- ❖ RDC - Salle Egyptienne
- ❖ Étage 1 - Hall
- ❖ Étage 1 - Lingerie
- ❖ Étage 1 - Antichambre
- ❖ Étage 1 - Salon
- ❖ Étage 1 - Vestibule
- ❖ Étage 1 - Cuisine
- ❖ Étage 1 - Balcon
- ❖ Étage 1 - Porche
- ❖ Étage 2 - Hall
- ❖ Étage 2 - Chambre Bonne
- ❖ Étage 2 - WC
- ❖ Étage 2 - Chambre 01
- ❖ Étage 2 - Toilette 01
- ❖ Étage 2 - Alcove 02
- ❖ Étage 2 - Bain
- ❖ Étage 2 - Chambre 03
- ❖ Étage 2 - Toilette 02
- ❖ Étage 2 - SAS
- ❖ Étage 2 - Bains
- ❖ Étage 2 - Rangement
- ❖ Étage 2 - Chambre 2
- ❖ Façade
- ❖ Toiture
- ❖ Cloître
- ❖ RDC - Salon
- ❖ RDC - Séjour
- ❖ RDC - Baptistère
- ❖ RDC - Vestibule
- ❖ RDC - Toilette
- ❖ RDC - Chapelle
- ❖ RDC - Kitchenette
- ❖ RDC - Pièce 02
- ❖ RDC - Zone Non Releve 01
- ❖ RDC - Zone Non Releve 03
- ❖ RDC - Cour Intérieure
- ❖ RDC - Chaufferie
- ❖ Étage 1 - Bain
- ❖ Étage 1 - SAS
- ❖ Étage 1 - Chambre
- ❖ Étage 1 - Salle à manger
- ❖ Étage 1 - Office
- ❖ Étage 1 - Terrasse 01
- ❖ Étage 1 - Terrasse 02
- ❖ Étage 1 - Pergola
- ❖ Étage 2 - Lingerie
- ❖ Étage 2 - Annexe
- ❖ Étage 2 - Vestibule
- ❖ Étage 2 - Alcove 01
- ❖ Étage 2 - Chambre 02
- ❖ Étage 2 - Garde Robe 01
- ❖ Étage 2 - Salon
- ❖ Étage 2 - Alcove 03
- ❖ Étage 2 - Garde Robe 02
- ❖ Étage 2 - Dégagement
- ❖ Étage 2 - Toilette 03
- ❖ Étage 2 - Chambre 1
- ❖ Escalier
- ❖ Combles
- ❖ Toiture annexe
- ❖ Jardin

Les abords immédiats (jusqu'à 10 mètres autour du bâti) du bien objet de la mission ont également été inspectés

A.2. Résultats du repérage



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
RDC - Hall	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - A - métal et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - A - métal et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 3 - B - métal et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 4 - D - métal et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - métal et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - D - métal et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 4 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 5 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - C - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - Salon	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - B - métal et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - B - métal et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - C - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - Rangement	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
RDC - Séjour	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - métal et peinture	Absence d'indice*
	Soubassement - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Cheminée - D - pierre	Absence d'indice*
RDC - Oratoire	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - C - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - Baptistère	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - D - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - Cuve Mazout	Sol - béton	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - Vestibule	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 4 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - D - métal et peinture	Absence d'indice*



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
RDC - Pressoir	Sol - béton	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - A - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - Toilette	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
RDC - Sacristie	Sol - béton	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - B - métal et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - A - métal et peinture	Absence d'indice*
	Garde corps - C - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - Chapelle	Sol - béton	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - métal et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Garde corps - D - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - Cour Intérieure	Mur - A, B, C, D - ciment	Absence d'indice*
RDC - Salle Egyptienne	Mur - A, B, C, D, E, F - ciment	Absence d'indice*
	Plafond - ciment	Absence d'indice*
RDC - Chauffage	Sol - béton	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
Étage 1 - Hall	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 4 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - B - métal et peinture	Absence d'indice*
Étage 1 - Bain	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 1 - Lingerie	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 1 - SAS	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Étage 1 - Antichambre	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - B - métal et peinture	Absence d'indice*
Étage 1 - Chambre	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 1 - D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 2 - D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 1 - D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 2 - D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Soubassement - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Cheminée - C - pierre	Absence d'indice*
	Volet 1 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Volet 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 1 - Salon	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Cheminée - D - pierre	Absence d'indice*
	Charpente - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 1 - Salle à manger	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 1 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 2 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Soubassement - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
Cheminée - D - pierre	Absence d'indice*	
Étage 1 - Vestibule	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 4 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 5 - D - bois et peinture	Absence d'indice*



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Étage 1 - Office	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Garde corps - B - métal et peinture	Absence d'indice*
Étage 1 - Cuisine	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Garde corps - C - métal et peinture	Absence d'indice*
Étage 1 - Balcon	Garde corps - B, C, D - métal et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Hall	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 4 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 5 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
Radiateur - B - métal et peinture	Absence d'indice*	
Étage 2 - Lingerie	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre - D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - B - métal et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre - D - ciment et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Chambre Bonne	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - A - métal et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Annexe	Sol - béton	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre - D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - B - métal et peinture	Absence d'indice*



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Étage 2 - WC	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Vestibule	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Chambre 01	Porte 4 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
Embrasure fenêtre - C - ciment et peinture	Absence d'indice*	
Étage 2 - Alcove 01	Allège fenêtre - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Toilette 01	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Chambre 02	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 1 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 2 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 3 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 1 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 2 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
Allège fenêtre 3 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*	
Radiateur - B - métal et peinture	Absence d'indice*	
Étage 2 - Alcove 02	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Garde Robe 01	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Étage 2 - Bain	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - B - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Salon	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois	Absence d'indice*
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 1 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 2 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 1 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 2 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - D - métal et peinture	Absence d'indice*
	Étage 2 - Chambre 03	Sol - bois
Mur - A, B, C, D - ciment et peinture		Absence d'indice*
Plafond - ciment et peinture		Absence d'indice*
Plinthes - bois et peinture		Absence d'indice*
Fenêtre 1 - B - bois et peinture		Absence d'indice*
Fenêtre 2 - B - bois et peinture		Absence d'indice*
Fenêtre 3 - C - bois et peinture		Absence d'indice*
Porte - D - bois et peinture		Absence d'indice*
Embrasure fenêtre 1 - B - ciment et peinture		Absence d'indice*
Embrasure fenêtre 2 - B - ciment et peinture		Absence d'indice*
Embrasure fenêtre 3 - C - ciment et peinture		Absence d'indice*
Allège fenêtre 1 - B - ciment et peinture		Absence d'indice*
Allège fenêtre 2 - B - ciment et peinture		Absence d'indice*
Volet 1 - B - bois et peinture		Absence d'indice*
Volet 2 - B - bois et peinture		Absence d'indice*
Radiateur - A - métal et peinture	Absence d'indice*	
Étage 2 - Alcove 03	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Toilette 02	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre - B - ciment et peinture	Absence d'indice*



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Étage 2 - Garde Robe 02	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - SAS	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Dégagement	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 4 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 5 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 6 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Bains	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 4 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 5 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - B - métal et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Toilette 03	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Rangement	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - C - métal et peinture	Absence d'indice*



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Étage 2 - Chambre 1	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 1 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 2 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 3 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 1 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 2 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 3 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Volet 1 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Volet 2 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - A - métal et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Chambre 2	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Volet - C - bois et peinture	Absence d'indice*
Radiateur - D - métal et peinture	Absence d'indice*	
Escalier	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Marches - pierre	Absence d'indice*
	Contre-marches - pierre	Absence d'indice*
	Limon - pierre	Absence d'indice*
	Main courante - bois	Absence d'indice*
	Garde corps - métal et peinture	Absence d'indice*
Façade	Mur - ciment et peinture	Absence d'indice*
Combles	Charpente - bois et peinture	Absence d'indice*
Toiture	Toiture - Tuile et peinture	Absence d'indice*
RDC - Hall	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - A - métal et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - A - métal et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 3 - B - métal et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 4 - D - métal et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - métal et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - D - métal et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 4 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
Porte 5 - D - bois et peinture	Absence d'indice*	
Radiateur - C - métal et peinture	Absence d'indice*	



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
RDC - Salon	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - B - métal et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - B - métal et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - C - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - Rangement	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
RDC - Séjour	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - métal et peinture	Absence d'indice*
	Soubassement - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Cheminée - D - pierre	Absence d'indice*
RDC - Oratoire	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - C - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - Baptistère	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - D - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - Cuve Mazout	Sol - béton	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - Vestibule	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 4 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - D - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - Pressoir	Sol - béton	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - A - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - Toilette	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
RDC - Sacristie	Sol - béton	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - B - métal et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - A - métal et peinture	Absence d'indice*
	Garde corps - C - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - Chapelle	Sol - béton	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - métal et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Garde corps - D - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - WC	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - plâtre et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Garde corps - B - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - Kitchenette	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - plâtre et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - carrelage	Absence d'indice*
	Fenêtre - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
Garde corps - A - métal et peinture	Absence d'indice*	
RDC - Pièce 01	Sol - sol plastique	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - plâtre et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Volet - A - bois et peinture	Absence d'indice*
RDC - Pièce 02	Sol - sol plastique	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - plâtre et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Volet - A - bois et peinture	Absence d'indice*
RDC - Bureau	Sol - sol plastique	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - plâtre et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Volet - A - bois et peinture	Absence d'indice*
RDC - Zone Non Releve 01	Radiateur 1 - A - métal et peinture	Absence d'indice*
	Sol - béton	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment	Absence d'indice*
	Plafond - ciment	Absence d'indice*
	Porte - A - métal et peinture	Absence d'indice*
	RDC - Zone Non Releve 02	Sol - béton
Mur - A, B, C, D - ciment		Absence d'indice*
Plafond - ciment		Absence d'indice*
Porte - A - bois et peinture		Absence d'indice*



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
RDC - Zone Non Releve 03	Sol - béton	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment	Absence d'indice*
	Plafond - ciment	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
RDC - Cour Intérieure	Mur - A, B, C, D - ciment	Absence d'indice*
RDC - Salle Egyptienne	Mur - A, B, C, D, E, F - ciment	Absence d'indice*
	Plafond - ciment	Absence d'indice*
RDC - Chaufferie	Sol - béton	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
Étage 1 - Hall	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 4 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - B - métal et peinture	Absence d'indice*
Étage 1 - Bain	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 1 - Lingerie	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 1 - SAS	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 1 - Antichambre	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - B - métal et peinture	Absence d'indice*



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Étage 1 - Chambre	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 1 - D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 2 - D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 1 - D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 2 - D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Soubassement - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Cheminée - C - pierre	Absence d'indice*
	Volet 1 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Volet 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 1 - Salon	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Cheminée - D - pierre	Absence d'indice*
	Charpente - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 1 - Salle à manger	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 1 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 2 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Soubassement - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
Cheminée - D - pierre	Absence d'indice*	
Étage 1 - Vestibule	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 4 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 5 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 1 - Office	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Garde corps - B - métal et peinture	Absence d'indice*



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Étage 1 - Cuisine	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Garde corps - C - métal et peinture	Absence d'indice*
Étage 1 - Balcon	Garde corps - B, C, D - métal et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Hall	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 4 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 5 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - B - métal et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Lingerie	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre - D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - B - métal et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre - D - ciment et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Chambre Bonne	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - A - métal et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Annexe	Sol - béton	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre - D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - B - métal et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - WC	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre - C - ciment et peinture	Absence d'indice*



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Étage 2 - Vestibule	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 4 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Chambre 01	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Alcove 01	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Toilette 01	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Chambre 02	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 1 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 2 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 3 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 1 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 2 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
Allège fenêtre 3 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*	
Radiateur - B - métal et peinture	Absence d'indice*	
Étage 2 - Alcove 02	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Garde Robe 01	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Bain	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - B - bois et peinture	Absence d'indice*



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Étage 2 - Salon	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois	Absence d'indice*
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 1 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 2 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 1 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 2 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - D - métal et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Chambre 03	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 1 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 2 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 3 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 1 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 2 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Volet 1 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Volet 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
Radiateur - A - métal et peinture	Absence d'indice*	
Étage 2 - Alcove 03	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Toilette 02	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
Allège fenêtre - B - ciment et peinture	Absence d'indice*	
Étage 2 - Garde Robe 02	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Étage 2 - SAS	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Dégagement	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 4 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 5 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 6 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Bains	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 4 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 5 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
Radiateur - B - métal et peinture	Absence d'indice*	
Étage 2 - Toilette 03	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Rangement	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - C - métal et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Chambre 1	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 1 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 2 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 3 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 1 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 2 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 3 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Volet 1 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
Volet 2 - C - bois et peinture	Absence d'indice*	
Radiateur - A - métal et peinture	Absence d'indice*	



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Étage 2 - Chambre 2	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Volet - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - D - métal et peinture	Absence d'indice*
Escalier	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Marches - pierre	Absence d'indice*
	Contre-marches - pierre	Absence d'indice*
	Limon - pierre	Absence d'indice*
	Main courante - bois	Absence d'indice*
	Garde corps - métal et peinture	Absence d'indice*
Façade	Mur - ciment et peinture	Absence d'indice*
Combles	Charpente - bois et peinture	Absence d'indice*
Toiture	Toiture - Tuile et peinture	Absence d'indice*
RDC - Hall	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - A - métal et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - A - métal et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 3 - B - métal et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 4 - D - métal et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - métal et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - D - métal et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 4 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 5 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
Radiateur - C - métal et peinture	Absence d'indice*	
RDC - Salon	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - B - métal et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - B - métal et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - C - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - Rangement	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
RDC - Séjour	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - métal et peinture	Absence d'indice*
	Soubassement - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
RDC - Oratoire	Cheminée - D - pierre	Absence d'indice*
	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - C - métal et peinture	Absence d'indice*



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
RDC - Baptistère	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - D - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - Cuve Mazout	Sol - béton	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - Vestibule	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 4 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - D - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - Pressoir	Sol - béton	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - A - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - Toilette	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
RDC - Sacristie	Sol - béton	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - B - métal et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - A - métal et peinture	Absence d'indice*
	Garde corps - C - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - Chapelle	Sol - béton	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - métal et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Garde corps - D - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - WC	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - plâtre et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Garde corps - B - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - Kitchenette	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - plâtre et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - carrelage	Absence d'indice*
	Fenêtre - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
Garde corps - A - métal et peinture	Absence d'indice*	



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
RDC - Pièce 01	Sol - sol plastique	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - plâtre et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Volet - A - bois et peinture	Absence d'indice*
RDC - Pièce 02	Sol - sol plastique	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - plâtre et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Volet - A - bois et peinture	Absence d'indice*
RDC - Bureau	Sol - sol plastique	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - plâtre et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Volet - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur 1 - A - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - Zone Non Releve 01	Sol - béton	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment	Absence d'indice*
	Plafond - ciment	Absence d'indice*
	Porte - A - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - Zone Non Releve 02	Sol - béton	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment	Absence d'indice*
	Plafond - ciment	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
RDC - Zone Non Releve 03	Sol - béton	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment	Absence d'indice*
	Plafond - ciment	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
RDC - Cour Intérieure	Mur - A, B, C, D - ciment	Absence d'indice*
RDC - Salle Egyptienne	Mur - A, B, C, D, E, F - ciment	Absence d'indice*
	Plafond - ciment	Absence d'indice*
RDC - Chauffage	Sol - béton	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
Étage 1 - Hall	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 4 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - B - métal et peinture	Absence d'indice*
Étage 1 - Bain	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 1 - Lingerie	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Étage 1 - SAS	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 1 - Antichambre	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - B - métal et peinture	Absence d'indice*
Étage 1 - Chambre	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 1 - D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 2 - D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 1 - D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 2 - D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Soubassement - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Cheminée - C - pierre	Absence d'indice*
	Volet 1 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Volet 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 1 - Salon	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Cheminée - D - pierre	Absence d'indice*
Charpente - bois et peinture	Absence d'indice*	
Étage 1 - Salle à manger	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 1 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 2 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Soubassement - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Cheminée - D - pierre	Absence d'indice*



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Étage 1 - Vestibule	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 4 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 5 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 1 - Office	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Garde corps - B - métal et peinture	Absence d'indice*
Étage 1 - Cuisine	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Garde corps - C - métal et peinture	Absence d'indice*
Étage 1 - Balcon	Garde corps - B, C, D - métal et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Hall	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 4 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 5 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - B - métal et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Lingerie	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre - D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - B - métal et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre - D - ciment et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Chambre Bonne	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - A - métal et peinture	Absence d'indice*



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Étage 2 - Annexe	Sol - béton	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre - D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - B - métal et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - WC	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Vestibule	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 4 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Chambre 01	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Alcove 01	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Toilette 01	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Chambre 02	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 1 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 2 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 3 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 1 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 2 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 3 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
Radiateur - B - métal et peinture	Absence d'indice*	



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Étage 2 - Alcove 02	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Garde Robe 01	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Bain	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - B - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Salon	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois	Absence d'indice*
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 1 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 2 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 1 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 2 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - D - métal et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Chambre 03	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 1 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 2 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 3 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 1 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 2 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Volet 1 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
Volet 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*	
Radiateur - A - métal et peinture	Absence d'indice*	
Étage 2 - Alcove 03	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indice*



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Étage 2 - Toilette 02	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Garde Robe 02	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - SAS	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Dégagement	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 4 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 5 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
Porte 6 - D - bois et peinture	Absence d'indice*	
Étage 2 - Bains	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 4 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 5 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - B - métal et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Toilette 03	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Rangement	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - C - métal et peinture	Absence d'indice*



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Étage 2 - Chambre 1	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 1 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 2 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 3 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 1 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 2 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 3 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Volet 1 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Volet 2 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - A - métal et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Chambre 2	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Volet - C - bois et peinture	Absence d'indice*
Radiateur - D - métal et peinture	Absence d'indice*	
Escalier	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Marches - pierre	Absence d'indice*
	Contre-marches - pierre	Absence d'indice*
	Limon - pierre	Absence d'indice*
	Main courante - bois	Absence d'indice*
	Garde corps - métal et peinture	Absence d'indice*
Façade	Mur - ciment et peinture	Absence d'indice*
Combles	Charpente - bois et peinture	Absence d'indice*
Toiture	Toiture - Tuile et peinture	Absence d'indice*
RDC - Hall	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - A - métal et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - A - métal et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 3 - B - métal et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 4 - D - métal et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - métal et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - D - métal et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 4 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
Porte 5 - D - bois et peinture	Absence d'indice*	
Radiateur - C - métal et peinture	Absence d'indice*	



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
RDC - Salon	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - B - métal et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - B - métal et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - C - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - Rangement	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
RDC - Séjour	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - métal et peinture	Absence d'indice*
	Soubassement - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Cheminée - D - pierre	Absence d'indice*
RDC - Oratoire	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - C - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - Baptistère	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - D - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - Cuve Mazout	Sol - béton	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - Vestibule	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 4 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - D - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - Pressoir	Sol - béton	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - A - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - Toilette	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
RDC - Sacristie	Sol - béton	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - B - métal et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - A - métal et peinture	Absence d'indice*
	Garde corps - C - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - Chapelle	Sol - béton	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - métal et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Garde corps - D - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - WC	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - plâtre et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Garde corps - B - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - Kitchenette	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - plâtre et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - carrelage	Absence d'indice*
	Fenêtre - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
Garde corps - A - métal et peinture	Absence d'indice*	
RDC - Pièce 01	Sol - sol plastique	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - plâtre et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Volet - A - bois et peinture	Absence d'indice*
RDC - Pièce 02	Sol - sol plastique	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - plâtre et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Volet - A - bois et peinture	Absence d'indice*
RDC - Bureau	Sol - sol plastique	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - plâtre et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Volet - A - bois et peinture	Absence d'indice*
RDC - Zone Non Releve 01	Radiateur 1 - A - métal et peinture	Absence d'indice*
	Sol - béton	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
RDC - Zone Non Releve 02	Sol - béton	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
RDC - Zone Non Releve 03	Sol - béton	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
RDC - Cour Intérieure	Mur - A, B, C, D - ciment	Absence d'indice*
RDC - Salle Egyptienne	Mur - A, B, C, D, E, F - ciment	Absence d'indice*
	Plafond - ciment	Absence d'indice*
RDC - Chauffage	Sol - béton	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
Étage 1 - Hall	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 4 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
Radiateur - B - métal et peinture	Absence d'indice*	
Étage 1 - Bain	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 1 - Lingerie	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 1 - SAS	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 1 - Antichambre	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
Radiateur - B - métal et peinture	Absence d'indice*	



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Étage 1 - Chambre	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 1 - D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 2 - D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 1 - D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 2 - D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Soubassement - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Cheminée - C - pierre	Absence d'indice*
	Volet 1 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Volet 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 1 - Salon	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Cheminée - D - pierre	Absence d'indice*
	Charpente - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 1 - Salle à manger	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 1 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 2 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Soubassement - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
Cheminée - D - pierre	Absence d'indice*	
Étage 1 - Vestibule	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 4 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 5 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 1 - Office	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Garde corps - B - métal et peinture	Absence d'indice*



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Étage 1 - Cuisine	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Garde corps - C - métal et peinture	Absence d'indice*
Étage 1 - Balcon	Garde corps - B, C, D - métal et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Hall	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 4 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 5 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - B - métal et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Lingerie	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre - D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - B - métal et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre - D - ciment et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Chambre Bonne	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - A - métal et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Annexe	Sol - béton	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre - D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - B - métal et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - WC	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre - C - ciment et peinture	Absence d'indice*



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Étage 2 - Vestibule	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 4 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Chambre 01	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Alcove 01	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Toilette 01	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Chambre 02	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 1 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 2 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 3 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 1 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 2 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
Allège fenêtre 3 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*	
Radiateur - B - métal et peinture	Absence d'indice*	
Étage 2 - Alcove 02	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Garde Robe 01	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Bain	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - B - bois et peinture	Absence d'indice*



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Étage 2 - Salon	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois	Absence d'indice*
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 1 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 2 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 1 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 2 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - D - métal et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Chambre 03	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 1 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 2 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 3 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 1 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 2 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Volet 1 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Volet 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
Radiateur - A - métal et peinture	Absence d'indice*	
Étage 2 - Alcove 03	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Toilette 02	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
Allège fenêtre - B - ciment et peinture	Absence d'indice*	
Étage 2 - Garde Robe 02	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Étage 2 - SAS	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Dégagement	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 4 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 5 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
Porte 6 - D - bois et peinture	Absence d'indice*	
Étage 2 - Bains	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 4 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 5 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
Radiateur - B - métal et peinture	Absence d'indice*	
Étage 2 - Toilette 03	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Rangement	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - C - métal et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Chambre 1	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 1 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 2 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 3 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 1 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 2 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 3 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Volet 1 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
Volet 2 - C - bois et peinture	Absence d'indice*	
Radiateur - A - métal et peinture	Absence d'indice*	



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Étage 2 - Chambre 2	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Volet - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - D - métal et peinture	Absence d'indice*
Escalier	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Marches - pierre	Absence d'indice*
	Contre-marches - pierre	Absence d'indice*
	Limon - pierre	Absence d'indice*
	Main courante - bois	Absence d'indice*
	Garde corps - métal et peinture	Absence d'indice*
Façade	Mur - ciment et peinture	Absence d'indice*
Combles	Charpente - bois et peinture	Absence d'indice*
Toiture	Toiture - Tuile et peinture	Absence d'indice*
RDC - Hall	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - A - métal et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - A - métal et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 3 - B - métal et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 4 - D - métal et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - métal et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - D - métal et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 4 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 5 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
Radiateur - C - métal et peinture	Absence d'indice*	
RDC - Salon	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - B - métal et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - B - métal et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - C - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - Rangement	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
RDC - Séjour	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - métal et peinture	Absence d'indice*
	Soubassement - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
Cheminée - D - pierre	Absence d'indice*	
RDC - Oratoire	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - C - métal et peinture	Absence d'indice*



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
RDC - Baptistère	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - D - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - Cuve Mazout	Sol - béton	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - Vestibule	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 4 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - D - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - Pressoir	Sol - béton	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - A - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - Toilette	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
RDC - Sacristie	Sol - béton	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - B - métal et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - A - métal et peinture	Absence d'indice*
	Garde corps - C - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - Chapelle	Sol - béton	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - métal et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Garde corps - D - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - WC	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - plâtre et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Garde corps - B - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - Kitchenette	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - plâtre et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - carrelage	Absence d'indice*
	Fenêtre - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
Garde corps - A - métal et peinture	Absence d'indice*	



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
RDC - Pièce 01	Sol - sol plastique	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - plâtre et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Volet - A - bois et peinture	Absence d'indice*
RDC - Pièce 02	Sol - sol plastique	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - plâtre et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Volet - A - bois et peinture	Absence d'indice*
RDC - Bureau	Sol - sol plastique	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - plâtre et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Volet - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur 1 - A - métal et peinture	Absence d'indice*
RDC - Zone Non Releve 01	Sol - béton	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
RDC - Zone Non Releve 02	Sol - béton	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
RDC - Zone Non Releve 03	Sol - béton	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
RDC - Cour Intérieure	Mur - A, B, C, D - ciment	Absence d'indice*
RDC - Salle Egyptienne	Mur - A, B, C, D, E, F - ciment	Absence d'indice*
	Plafond - ciment	Absence d'indice*
RDC - Chauffage	Sol - béton	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
Étage 1 - Hall	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 4 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
Radiateur - B - métal et peinture	Absence d'indice*	
Étage 1 - Bain	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Étage 1 - Lingerie	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 1 - SAS	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 1 - Antichambre	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - B - métal et peinture	Absence d'indice*
Étage 1 - Chambre	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 1 - D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 2 - D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 1 - D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 2 - D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Soubassement - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Cheminée - C - pierre	Absence d'indice*
	Volet 1 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
Volet 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*	
Étage 1 - Salon	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Cheminée - D - pierre	Absence d'indice*
Charpente - bois et peinture	Absence d'indice*	



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Étage 1 - Salle à manger	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 1 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 2 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Soubassement - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Cheminée - D - pierre	Absence d'indice*
Étage 1 - Vestibule	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 4 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 5 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 1 - Office	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Garde corps - B - métal et peinture	Absence d'indice*
Étage 1 - Cuisine	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Garde corps - C - métal et peinture	Absence d'indice*
Étage 1 - Balcon	Garde corps - B, C, D - métal et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Hall	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 4 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 5 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
Radiateur - B - métal et peinture	Absence d'indice*	
Étage 2 - Lingerie	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre - D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - B - métal et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre - D - ciment et peinture	Absence d'indice*



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Étage 2 - Chambre Bonne	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - A - métal et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Annexe	Sol - béton	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre - D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - B - métal et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - WC	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Vestibule	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 4 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Chambre 01	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Alcove 01	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Toilette 01	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Étage 2 - Chambre 02	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 1 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 2 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 3 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 1 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 2 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 3 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - B - métal et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Alcove 02	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Garde Robe 01	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Bain	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - B - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Salon	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois	Absence d'indice*
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 1 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 2 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 1 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 2 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
Radiateur - D - métal et peinture	Absence d'indice*	



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Étage 2 - Chambre 03	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - D - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 1 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 2 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 3 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 1 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 2 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Volet 1 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Volet 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
Radiateur - A - métal et peinture	Absence d'indice*	
Étage 2 - Alcove 03	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Toilette 02	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
Allège fenêtre - B - ciment et peinture	Absence d'indice*	
Étage 2 - Garde Robe 02	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*	
Étage 2 - SAS	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
Porte 2 - D - bois et peinture	Absence d'indice*	
Étage 2 - Dégagement	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 4 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
Porte 5 - D - bois et peinture	Absence d'indice*	
Porte 6 - D - bois et peinture	Absence d'indice*	



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Étage 2 - Bains	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 4 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 5 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - B - métal et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Toilette 03	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte 2 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Rangement	Sol - carrelage	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - C - métal et peinture	Absence d'indice*
Étage 2 - Chambre 1	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 1 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 2 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre 3 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 1 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 2 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre 3 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 1 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 2 - B - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre 3 - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Volet 1 - B - bois et peinture	Absence d'indice*
	Volet 2 - C - bois et peinture	Absence d'indice*
Radiateur - A - métal et peinture	Absence d'indice*	
Étage 2 - Chambre 2	Sol - bois	Absence d'indice*
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indice*
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indice*
	Embrasure fenêtre - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Allège fenêtre - C - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Volet - C - bois et peinture	Absence d'indice*
	Radiateur - D - métal et peinture	Absence d'indice*



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Escalier	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Plafond - ciment et peinture	Absence d'indice*
	Marches - pierre	Absence d'indice*
	Contre-marches - pierre et peinture	Absence d'indice*
	Limon - pierre	Absence d'indice*
	Main courante - bois	Absence d'indice*
	Garde corps - métal et peinture	Absence d'indice*
Façade	Mur - ciment et peinture	Absence d'indice*
Combles	Charpente - bois et peinture	Absence d'indice*
Toiture	Toiture - Tuile et peinture	Absence d'indice*

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.

(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes...

(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.

* Absence d'indice = Absence d'indice d'infestation de termites



B. Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités et justification

❖ Étage 1 - Annexe (Sécurité insuffisante)

C. Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et justification

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Motif
Néant	-	-



D. Exclusions

- ❖ Sols : (parquets, revêtements collés, carrelages...).
La présence de revêtements sur les sols ne permet pas le contrôle des planchers.
- ❖ Murs, cloisons, poteaux (Carrelages, papier peints, contre-cloisons, plâtres...).
La présence de revêtements verticaux ne permet pas le contrôle des surfaces de maçonneries et de l'interface entre les maçonneries et les revêtements.
- ❖ Plafonds : (plâtres, contre cloisons, isolants, lambris...).
La présence de revêtement sur les plafonds ne permet pas le contrôle des sous-faces des planchers supérieurs et de l'interface entre les plafonds et les planchers supérieurs.

E. Moyens d'investigation utilisés

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 et à l'Arrêté du 7 mars 2012. Les moyens d'investigation utilisés sont (liste non exhaustive) :

- ❖ Examen visuel des parties visibles et accessibles :
 - ✓ Recherche visuelle d'indices d'infestations sur les sols, murs, cloisons, plafonds et éléments bois,
 - ✓ Examen des produits celluloseux non rattachés au bâti,
 - ✓ Examen des matériaux non celluloseux rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites.
- ❖ Sondage manuel systématique à l'aide d'un poinçon.
- ❖ Utilisation d'un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations.
- ❖ A l'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort.
- ❖ Et tout autre moyen mécanique et technique disponible sur le marché.

F. Conditions de réalisation du repérage

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Le donneur d'ordre

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Aucun document n'a été remis

Informations communiquées à l'opérateur par le donneur d'ordre, concernant des traitements antérieurs ou une présence de termites dans le bâtiment :

- Le donneur d'ordre a informé l'opérateur de repérage de la présence de traitements antérieurs contre les termites
- Le donneur d'ordre a informé l'opérateur de repérage de la présence de termites dans le bâtiment
- Le donneur d'ordre a fourni la notice technique relative à l'article R 112-4 du CCH si date du dépôt de la demande de permis de construire ou date d'engagement des travaux postérieure au 1/11/2006

Commentaires (Ecart par rapport à la norme, etc.) :

Néant



G. Constatations diverses

Néant

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Observations et constatation diverses
Néant	-	-

Fait à **NICE**, le **19/04/2023**

Par : **NORMANDIN Romain**

- Nota 1 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L.133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation.
- Nota 2 : Conformément à l'article L271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui a fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.
- Nota 3 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **I.Cert - Parc Edonia - Bâtiment G Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT GREGOIRE**



**CERTIFICATION
DE PERSONNES**

**Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier
N°232**

Monsieur NORMANDIN Romain

Electricité

Selon arrêté du 08 juillet 2008

Etat de l'installation intérieure électricité

Date d'effet : 30/08/2019 - Date d'expiration : 29/08/2024

Gaz

Selon arrêté du 06 avril 2007

Etat de l'installation intérieure gaz

Date d'effet : 30/08/2019 - Date d'expiration : 29/08/2024

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 07/04/2023, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Siège : 25, avenue Léonard de Vinci – Technoparc Europarc – 33600 PESSAC
Salles d'examens : 71/73, rue Desnouettes – 75015 PARIS
Tél : 05.33.89.39.30 – Mail : contact@lcp-certification.fr - site : www.lcp-certification.fr
SAS au capital de 15 000€ - SIRET : 80914919800032 – RCS BORDEAUX – 809 149 198 -- Code APE : 7022 Z
Enr487@ LE CERTIFICAT V011 du 16-12-2022.



Accréditation N° 4-0590
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

LE CERTIFICAT V011 du 16-12-2022

Certificat N° C3190

Monsieur Romain NORMANDIN

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 et /
ou PR16 consultable sur www.qualixpert.com conformément
à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret
2006-1114 du 05 septembre 2006.



dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

Amiante avec mention	Certificat valable Du 30/12/2019 au 24/10/2024	Arrêté du 08 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis
Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments	Certificat valable Du 09/11/2020 au 08/11/2027	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Date d'établissement le **lundi 09 novembre 2020**

Marjorie ALBERT
Directrice Administrative

*Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le
site Internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com.*

F09 Certification de compétence version N 010120



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI6095 Version 003

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur NORMANDIN Romain

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/05/2022 - Date d'expiration : 22/05/2029
DRIPP/CAT	Plomb avec mention : Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures et contrôle après travaux en présence de plomb Date d'effet : 23/05/2022 - Date d'expiration : 22/05/2029
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 17/08/2021 - Date d'expiration : 16/08/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Edité à Saint-Grégoire, le 23/05/2022.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0522
PORTÉE
CERTIFICATION
DE PERSONNES
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

Votre Assurance

► IL. PLSIATAIRES

Assurance et Banque



SAS HOLDING AED GROUPE
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC FR

AGENT

DE LA CHAPELLE STONE STREET
18 GALERIE MARCHANDE
33370 TRESSÉS

Tél : 05 57 34 13 13

Fax : 05 57 34 06 62

Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR

Portefeuille : 0033074244

Vos références :

Contrat n° 7627751904

Client n° 3396859804

AXA France IARD, atteste que :

SAS HOLDING AED GROUPE
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

Ainsi que :

SARL AED EXPERTISES
4 Avenue Graham Bell
33700 MERIGNAC

SARL AED AMIANTE ET ENVIRONNEMENT
226 Rue de l'Ecosais
69400 LIMAS

SARL AED EXPERTISES CENTRE AUVERGNE
77 Avenue de Gramont
03200 VICHY

SARL AED EXPERTISES AQUITAINE
4 Avenue Graham Bell
33700 MERIGNAC

AED SERVICES
4 Avenue Graham Bell
33700 MERIGNAC

AED FIDELIS EXPERTISES
4 Avenue Graham Bell
33700 MERIGNAC

sont titulaires d'un contrat d'assurance N° 7627751904 ayant pris effet le 01/07/2017 et garantissant sa responsabilité civile et professionnelle.

Activités garanties

CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

AXA Assurances IARD Mutuelle

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et les risques divers
Entreprise régie par le Code des assurances - 313, Terrasse de l'Acteur - 92227 Nanterre Cedex
N° de SIRET : 775 099 309 - TVA Intracommunautaire n° FR 775 099 309

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261 C 104 - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

1. **En cas de vente** d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, visé aux 1° à 7° de l'article L 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation
2. **En cas de location** de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique (visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée)
 - L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de **l'amiante** (prévu à l'article L 1334-13 du Code de la Santé Publique)
 - Le Constat de Risques d'Exposition **au plomb** (CREP) (prévu aux articles L 1334-5 et L 1334-6 du Code de la Santé Publique)
 - Le diagnostic de performance énergétique (**DPE**) (prévu à l'article L 134-1 du Code de la Construction et de l'habitation)
 - L'état relatif à la présence de **termites** dans le bâtiment (prévu à l'article L 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation)
 - L'état de l'installation intérieure de **gaz** (prévu à l'article L 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation)
 - L'état de l'installation intérieure **d'électricité** (prévu à l'article L 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation)
 - L'état des risques et pollutions (**ERP**) (prévu à l'article L 125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article)
 - L'information sur la présence d'un risque de **mérule** (prévu à l'article L 133-9 du Code de la Construction et de l'habitation)

AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages **Loi Carrez et Loi Boutin**
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (**PTZ**)
- Etats de conformité de la **sécurité des piscines**
- **Etats des lieux** locatifs « Loi SCHEUER »
- Diagnostics **radon**
- Diagnostics relatifs à la présence **d'insectes xylophages** (autres que termites) et **champignons lignivores**
- Diagnostics réglementaires **d'accessibilité handicapés**
- Etat des installations **d'assainissement non collectif**
- Contrôle de raccordement au réseau **d'assainissement collectif**
- Rédaction des règlements de copropriété dont **l'état descriptif de division** (EDD)
- **Calcul des tantièmes**
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)

AXA Assurances IARD Mutuelle

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et les risques divers
 Entreprise régie par le Code des assurances - 311, Terrasses de l'Arche - 92722 Nanterre Cedex
 Siren 775 699 309 - TVA intracommunautaire n° FR 775 699 309

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261.C.1.19 - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

AUTRES DIAGNOSTICS

Constats et diagnostics ci-avant réalisés en dehors de la constitution du dossier technique dont notamment :

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE, notamment :

- Repérages prévus aux articles R 1134-20, R 1334-21, R 1334-22 du Code de la Santé Publique
 - Evaluations périodique de l'état de conservations des matériaux prévus à l'article R 1334-27 du Code la Santé Publique
 - Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé Publique
 - Mesures d'empoussièrement prévues à l'article R 1134-25 du Code de la Santé Publique
 - Dossiers Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévus à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé Publique
- Repérages avant travaux, notamment prévus aux :
Décret n°2017-899 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE DE PLOMB, notamment :

Repérages plomb dans le cadre de travaux et/ou démolition

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE DE PARASITAIRES, notamment :

Etat parasites dans le cadre et/ou travaux ou de démolition

AXA Assurances IARD Mutuelle

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et les risques divers
Entreprise régie par le Code des assurances - 313, Terrasse de l'Arche - 92722 Nanterre Cedex
Tél : 775 699 309 - TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309

Opérations déductibles exonérées de TVA - art. 764, I, CG - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

Montant des garanties


NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe 'autres garanties » ci-après)	10 000 000 € par année d'assurance
Dont :	
Dommages corporels	10 000 000 € par année d'assurance
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	2 000 000 € par année d'assurance
AUTRES GARANTIES	
Faute inexcusable (dommages corporels) [Article 2.1 des conditions générales]	2 000 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus) [article 3.1 des conditions générales]	885 000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	1 500 000 € par année d'assurance
Dommages immatériels non consécutifs autres que ceux visés par l'obligation d'assurance (article 3.2 des conditions générales)	500 000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150 000 € par sinistre
Reconstitution de documents / médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	35 000 € par sinistre
Défense [Art 5 des conditions générales]	Inclus dans la garantie mise en jeu
Recours [Art 5 des conditions générales]	25 000 € par litige

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2022** au **01/07/2023** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSES le 14 juin 2022

Pour la société :



AXA Assurances IARD Mutuelle

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et les risques divers
Entreprise régie par le Code des Assurances - 113, Terrasse de l'Asche - 92127 Nanterre Cedex
Siren 775 699 899 - TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 899

Opérations d'assurance en matière de TVA - art. 2614, C.O. - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances